GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGÓN Tu Alcaldía Aliada | 2023 Francisco VILLA

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ACUSE

Ciudad de México a 23 de febrero de 2023

AAO/DGSU/DPCMA/ARB/VP/0179/2023

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DEL **DERRIBO DE 4 (CUATRO) ÁRBOLES Y PODA DE 29 (VEINTINUEVE) ÁRBOLES** EN VÍA PÚBLICA

BIOL. DOROTEO SANTOS ZAFRA
COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
P R E S E N T E

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 01 de octubre de 2022, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número AL-AO-23/011022, y publicado en la gaceta oficial el 25 de octubre de 2022, en que la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, y en atención a la solicitud ingresada ante este Órgano Político Administrativo con fecha **16 de febrero de 2023**, a la que se le asignó el número de **Dictamen 138**, donde solicita la valoración de 33 árboles, que se localizan en la [Eliminado el domicilio] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

I. En fecha **16 de febrero de 2023**, personal adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.

II. Con fecha **16 de febrero de 2023**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción: **(se adjunta copia del dictamen)**

ÁLVARO OBREGÓN Tu Alcaldía Aliada
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
PARQUES Y JARDINES
Recepción: Maribel
Día: 28-02-23
Hora: 11:10
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Calle Ciruelo S/N, Esq. Calle 10, Col. Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5278 5700 Ext. 7601

Eliminado el domicilio de conformidad con las Resoluciones **RRA 1774/18 y RRA 1780/18** que establece que el domicilio, al ser el lugar donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personal y, por ende confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

I. Se **dictaminó** procedente el **derribo de 4 (cuatro) árboles** de las especies: **(3) FRESNO/*Fraxinus uhdei*** y **(1) COLORÍN/*Erythrina americana;*** y la **poda de 29 (veintinueve) árboles** de las especies: **(1) CASUARINA/*Casuarina equisetifolia,* (1) HULE/*Ficus elastica,* (1) JACARANDA/*Jacaranda mimosifolia,* (1) LIQUIDÁMBAR/*Liquidambar styraciflua,* (1) PIRUL DE BRASIL/*Schinus terebinthifolius,* (2) LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa,* (3) CIPRÉS ITALIANO/*Cupressus sempervirens,* (3) EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis,* (4) CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica,* (5) FICUS/*Ficus benjamina* y (7) FRESNO/*Fraxinus uhdei*;** que se yerguen en la Eliminado el domicilio Eliminado el domicilio Eliminado el domicilio de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

II. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Servicios Urbanos y la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro. Obregón el 21 de octubre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** autoriza lo siguiente:

PRIMERO. - Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación procedente el **derribo de 4 (cuatro) árboles** de las especies: **(3) FRESNO/*Fraxinus uhdei*** y **(1) COLORÍN/*Erythrina americana;*** y la **poda de 29 (veintinueve) árboles** de las especies: **(1) CASUARINA/*Casuarina equisetifolia,* (1) HULE/*Ficus elastica,* (1) JACARANDA/*Jacaranda mimosifolia,* (1) LIQUIDÁMBAR/*Liquidambar styraciflua,* (1) PIRUL DE BRASIL/*Schinus terebinthifolius,* (2) LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa,* (3) CIPRÉS ITALIANO/*Cupressus sempervirens,* (3) EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis,* (4) CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica,* (5) FICUS/*Ficus benjamina* y (7) FRESNO/*Fraxinus uhdei*;** que se yerguen en la Eliminado el domicilio Eliminado el domicilio **Alcaldía Álvaro Obregón.**

SEGUNDO. - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO. - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto del derribo y poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente ocurso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, así lo autoriza y firma.

ATENTAMENTE

MTRA. ILEANA G. REYES RONQUILLO
Directora de Preservación y Conservación del Medio Ambiente
IGRR/SVL/srp*

Anexo 1. Dirección y tratamiento de árboles

No.	Ubicación	Especie	Tratamiento	Cantidad
1	[redacted]	CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*	PODA	2
2	[redacted]	CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*	PODA	1
3	[redacted]	LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*	PODA	1
4	[redacted]	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	PODA	1
5	[redacted]	CASUARINA/*Casuarina equisetifolia*	PODA	1
6	[redacted]	FICUS/*Ficus benjamina*	PODA	1
7	[redacted]	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	PODA	1
8	[redacted]	EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis*	PODA	1
9	[redacted]	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	PODA	1
10	[redacted]	EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis*	PODA	1
11	[redacted]	JACARANDA/*Jacaranda mimosifolia*	PODA	1
12	[redacted]	FICUS/*Ficus benjamina*	PODA	1
13	[redacted]	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	PODA	1
14	[redacted]	CIPRÉS ITALIANO/*Cupressus sempervirens*	PODA	1
15	[redacted]	CIPRÉS ITALIANO/*Cupressus sempervirens*	PODA	2
16	[redacted]	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	PODA	3
17	Es[redacted]	LIQUIDÁMBAR/*Liquidambar styraciflua*	PODA	1
18	[redacted]	CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*	PODA	1
19	[redacted]	PIRUL DE BRASIL/*Schinus terebinthifolius*	PODA	1
20	[redacted]	EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis*	PODA	1
21	[redacted]	LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*	PODA	1
22	[redacted]	FICUS/*Ficus benjamina*	PODA	3
23	[redacted]	HULE/*Ficus elastica*	PODA	1
	Son **29 árboles** para **PODA** en l[redacted]			**29**
1	[redacted]	COLORÍN/*Erythrina americana*	DERRIBO	1
2	[redacted]	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	DERRIBO	1
3	[redacted]	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	DERRIBO	1
4	[redacted]	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	DERRIBO	1
	Son **4 árboles** para **DERRIBO** en [redacted]			**4**

Dictamen 0138

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	CEDRO BLANCO/ *Callitropsis lusitánica*	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	21	2	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Cableado	**Poda**	Arbol que se encuentra a 50cm del muro perimetral, presenta algunos chupones y copa desbalanceada.
2	CEDRO BLANCO/ *Callitropsis lusitánica*		Banqueta	7	23	2	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Cableado	**Poda**	Arbol que se encuentra a 50cm del muro perimetral, presenta algunos chupones y copa desbalanceada.
3	CEDRO BLANCO/ *Callitropsis lusitánica*		Banqueta	6	31	4	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Cableado	**Poda**	Arbol con ramas bajas, ramas hacia inmueble, tallo codominante y algunos chupones

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Recorrido Col. Liberación Proletaria	UBICACIÓN	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	HORA:	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	0138/2023

4	LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*	Eliminado el domicilio	Área Verde	6	24	4	Buena	Bueno	21 a 49 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	Poda	Arbol con inclinación de 20° y copa desbalanceada
5	FRESNO/*Fraxinus uhdei*		Área verde	7	25	5	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	Poda	Arbol con inclinación de 10°, presenta algunas ramas cajas y copa desbalanceada.
6	CASUARINA/ *Casuarina equisetifolia*		Área verde	10	32	4	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	Poda	Arbol con copa desbalanceada y ramas bajas.
7	FICUS/*Ficus benjamina*		Banqueta	5	21	3	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Luminaria	Poda	Arbol con tallo codominante, copa desbalanceada y ramas hacia inmueble

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Recorrido Col. Liberación Proletaria	UBICACIÓN	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	HORA:	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	0138/2023

8	COLORÍN /*Erythrina americana*	Eliminado el domicilio	Paso vehicular	7	54	4	Susceptible de mejora	Declinante severo	6 a 20 años	5 a 19	Ninguna	Luminaria	**Derribo**	Arbol que se encuentra plantado en paso vehicular, se observa una cavidad en la base del tronco, de aproximadamente 15cm de largo y 23 de ancho, la cual tiene 33cm de profundidad. También presenta algunas ramas muertas y inclinado.
9	FRESNO/*Fraxinus uhdei*		Banqueta	8	28	S-C	Irrecuperable	Muerto	-	5 a 19	Ninguna	Luminaria	**Derribo**	Arbol muerto en pie.
10	FRESNO/*Fraxinus uhdei*		Banqueta	7	51	6	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Cableado	**Poda**	Arbol con copa desbalanceada, rama primaria recargada hacia inmueble y algunos chupones
11	EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis*		Banqueta	15	53	6	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con copa desbalanceada y ramas hacia inmueble

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Recorrido Col. Liberación Proletaria	UBICACIÓN	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	HORA:	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	0138/2023

12	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	Eliminado el domicilio	Banqueta	8	51	5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Luminaria. Cableado	**Poda**	Arbol con copa desbalancead y ramas hacia inmueble.
13	EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis*		Banqueta	12	67	7	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con copa desbalanceada, ramas bajas y algunos chupones.
14	JACARANDA/ *Jacaranda mimosaefolia*		Banqueta	7	42	5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguna	**Poda**	Arbol con una inclinación de 40°, presenta copa desbalanceada, ramas que se extienden hacia el camellón.
15	FICUS/*Ficus benjamina*		Banqueta	5	18	2	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con tallo codominante y copa desbalanceada.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Recorrido Col. Liberación Proletaria	UBICACIÓN	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	HORA:	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	0138/2023

16	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	Eliminado el domicilio	Banqueta	14	58	6	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Cableado	**Poda**	Arbol con copa desbalanceada, ramas bajas y algunos chupones.
17	CIPRÉS ITALIANO/*Cupressus sempervirens*		Banqueta	6	13	2	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con copa desbalanceada.
18	CIPRÉS ITALIANO/*Cupressus sempervirens*		Banqueta	5	13	2	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con copa desbalanceada.
19	CIPRÉS ITALIANO/*Cupressus sempervirens*		Banqueta	6	15	2	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Cableado	**Poda**	Arbol con copa desbalanceada.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Recorrido Col. Liberación Proletaria	UBICACIÓN	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	HORA:	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	0138/2023

20	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	Eliminado el domicilio	Banqueta	3	57	S-C	Irrecuperable	Muerto	-	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Derribo**	Arbol muerto en pie
21	FRESNO/*Fraxinus uhdei*		Área verde	4	34	1	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con ramas bajas, impide el paso peatonal.
22	FRESNO/*Fraxinus uhdei*		Área verde	9	42	5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con tallo codominante, copa desbalanceada y ramas hacia el camellón.
23	FRESNO/*Fraxinus uhdei*		Área verde	9	42	5	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con tallo codominante, copa desbalanceada y ramas hacia el camellón.

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Recorrido Col. Liberación Proletaria	UBICACIÓN	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	HORA:	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	0138/2023

24	LIQUIDÁMBAR /*Liquidambar styraciflua*	Eliminado el domicilio	Área verde	5	28	5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Luminaria	**Poda**	Arbol con tallo codominante, copa desbalanceada y ramas hacia el camellón.
25	CEDRO BLANCO/ *Callitropsis lusitánica*		Área verde	7	48	4	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con inclinación de 20°, presenta copa desbalanceada, ramas largas y ramas bajas.
26	PIRUL DE BRASIL/ *Schinus terebinthifolius*		Área verde	9	62	5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con tallo codominante y algunas ramas bajas.
27	EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis*		Área verde	9	42	6	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con copa desbalanceada y ramas hacia inmueble.

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Recorrido Col. Liberación Proletaria	UBICACIÓN	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	HORA:	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	0138/2023

28	LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	27	6	Buena	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Luminaria	**Poda**	Arbol con tallo codominante y copa desbalanceada.
29	FICUS/*Ficus benjamina*		Banqueta	4	10	4	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con rallo codominante, copa desbalanceada y ramas bajas.
30	FICUS/*Ficus benjamina*		Banqueta	6	13	3	Susceptible de mejora	Bueno	21 a40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Poda**	Arbol con rallo codominante, copa desbalanceada y ramas bajas.
31	FICUS/*Ficus benjamina*		Banqueta	6	14	2	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	5 a 19	Ninguna	Ninguna	**Poda**	Arbol con rallo codominante, copa desbalanceada y ramas bajas.

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON.
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

32	FRESNO/*Fraxinus uhdei*	Eliminado el domicilio	Banqueta	4	21	S-C	Irrecuperable	Muerto	Menos de 5	5 a 19	Ninguna	Ninguno	**Derribo**	Arbol muerto en pie
33	HULE/*Ficus elastica*		Banqueta	7	27	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguna	Cableado	**Poda**	Arbol con tallo codominante, copa desbalanceada y ramas bajas.

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118. NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015, numerales 6.,6.3.1.,6.3.1.1., 6.3.1.2., 6.3.1.4., 6.3.1.7., 6.3.1.8., 6.3.3., 6.3.3.2., 6.3.4., 6.3.5., 6.3.5.1., 7., 7.4., 7.4.1., 7.4.1.1., y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado.

El presente dictamen se emite de acuerdo con mi leal saber y entender

Dictamino

Liliana Gutiérrez Franco
(DICTAMINADOR TÉCNICO DE ARBOLADO URBANO DE ACUERDO A LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015 No. 20)

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico





Árbol 1 para poda





Árbol 2 para poda

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico



Árbol 3 para poda



Árbol 4 para poda

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico





Árbol 5 para poda



Árbol 6 para poda

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico





Árbol 7 para poda





Árbol 8 para derribo

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico



Árbol 9 para derribo





Árbol 10 para poda

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico

Árbol 11 para poda



Árbol 12 para poda

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico





Árbol 13 para poda





Árbol 14 para poda

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico



Árbol 15 para poda





Árbol 16 para poda

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico



Árbol 17 para poda





Árbol 18 para derribo

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico

Árbol 19 para poda



Árbol 20 para poda

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico





Árbol 21 para poda





Arbol 22 para poda

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico

Arbol 23 para poda



Arbol 24 para poda

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo Fotográfico





Árbol 25 para poda





Árbol 26 para poda

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo Fotográfico

Arbol 27 para poda





Arbol 28 para poda

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo Fotográfico





Arbol 29 para poda





Arbol 30 para poda

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico





Arbol 31 para poda

Arbol 32 para derribo

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		**FOLIO:**	Recorrido Col. Liberación Proletaria	**UBICACIÓN**	
FECHA:	16 de Febrero del 2023	**HORA:**	14:20	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			**DICTAMEN NO.**	0138/2023

Archivo fotográfico



Arbol 33 para poda