



CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DIÉSEL AL PARQUE VEHICULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, NÚMERO CAPS/22-06/005, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN ÁLVARO OBREGÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ALCALDÍA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. CLAUDIA ISLAS LAGOS, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE "LA ALCALDÍA" Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL MECÁNICA INTEGRAL Y DINÁMICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SIMITRIA ALBA LÓPEZ RAMÍREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", MISMAS A LAS QUE DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

#### **DECLARACIONES**

#### I. POR LA ALCALDÍA.

- I.1. "LA ALCALDÍA" DECLARA QUE REQUIERE DEL PRESENTE INSTRUMENTO DERIVADO DE LA SOLICITUD DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL VEHICULAR Y TALLER MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO AAO/DGA/DRMAYS/CAMCV/JUCVyT/136/2022 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022, DONDE SOLICITA REALIZAR UNA REDUCCIÓN DEL 25% AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO No. CAPS/22-06/005, POR LO QUE ES INDISPENSABLE LA MODIFICACIÓN AL MISMO, CONFORME SE SEÑALA EN LA CLÁUSULA SEXTA, ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO.
- I.2. "LA ALCALDÍA" REQUIERE DEL PRESENTE CONVENIO CON BASE EN LA DECLARACIÓN ANTES MENCIONADA, PARA MODIFICAR EL ANEXO DOS, EN VIRTUD DE REALIZAR UNA REDUCCIÓN DEL 25 % AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 1792 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA FEDERAL.

#### II. "LAS PARTES" DECLARAN

- II.1. "LAS PARTES" RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD QUE OSTENTAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES I.1, I.2, I.3 Y ANEXO UNO, GENERALES DEL PROVEEDOR ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CAPS/22-06/005.
- II.2. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE SEÑALAN COMO RESPECTIVOS DOMICILIOS LEGALES LOS MENCIONADOS EN LAS DECLARACIONES I.11 Y EN EL ANEXO UNO, GENERALES DEL PROVEEDOR, DEL CONTRATO CAPS/22-06/005.
- II.3. MANIFIESTAN QUE CONTRAJERON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO CAPS/22-06/005 EN LAS CONDICIONES Y MODALIDADES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.
- II.4. EXPUESTO LO QUE ANTECEDE, "LAS PARTES" CONTRATANTES CONSIENTEN EN SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

#### CLÁUSULAS

PRIMERA. EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES LA MODIFICACIÓN AL ANEXO DOS DEL CONTRATO CAPS/22-06/005 CELEBRADO ENTRE "LA ALCALDÍA" Y "EL PROVEEDOR" EN LOS TÉRMINOS CITADOS EN LAS DECLARACIONES 1.1, 1.2, 1.6 Y ANEXO UNO, GENERALES DEL PROVEEDOR, DEL MISMO.

¥

1



SEGUNDA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR EL ANEXO DOS DEL CONTRATO CAPS/22-06/005 DERIVADO DE LA SOLICITUD DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL VEHICULAR Y TALLER MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO AAO/DGA/DRMAYS/CAMCV/JUCVyT/136/2022 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022, DONDE SOLICITA REALIZAR UNA REDUCCIÓN DEL 25% AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

TERCERA. "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO, SUSTITUYE ÚNICAMENTE EN CUANTO A MONTOS Y PARTIDAS, Y ES APLICABLE A LAS GARANTIAS SEÑALADAS EN EL ANEXO DOS DEL CONTRATO CAPS/22-06/005, SIN AFECTAR LOS PRECIOS OFERTADOS POR "EL PROVEEDOR" A LAS QUE SE REFIERE EL MISMO, QUEDANDO BAJO EL AMPARO DE LO SIGUIENTE:

#### **ANEXO DOS**

|           |            | REQUERIMIENTO  |                  |
|-----------|------------|--|------------------|
|           |            | ÁREA REQUIRENTE:   | <u> </u>         |
| -         |            | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  |                  |
|           | JEFATURA D | E UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL VEHICULAR Y TAL                                      | LER              |
| REQUERIMI | ENTO       | PARTIDA PRESUPUESTAL   | MONTO AUTORIZADO |
| NÚMERO    | 05-006     | (3552) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE                                     |                  |
| TIPO      | SERV       | EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | \$ 15,480,000.00 |

|       | DESCR  | PCIÓN DE LOS SERVICIOS           |          |                 |                    |           |
|-------|--|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------|-----------|
| PART. | DESCRIPCIÓN  |                                  | CANTIDAD | U. DE<br>MEDIDA | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE   |
| 1     | AFINACIÓN MDTOR DIESEL CONVENCIONAL  |                                  |          |                 |                    |           |
|       | LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE, REPUESTO DE FILTRO SEDIMENTADOR, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS, Y REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE INYECTORES, (CAMBIO DE JUNTAS Y TOBERAS), EN LABORATORIO CORREGIR FUGAS DE MANGUERAS Y CONEXIONES DE ADMISIÓN, LUBRICACIÓN, AIRE Y COMBUSTIBLE, PRE VERIFICACIÓN  |                                  |          |                 |                    | -         |
|       | ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE<br>PRIMARIO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, FILTRO DE<br>DIESEL, REPUESTO DE FILTRO SEDIMENTARIO, 1 JUNTA<br>DE TAPA DE PUNTERÍA, REPUESTO DE BOMBA,<br>REPUESTO DE INYECTORES, PRE VERIFICACIÓN.   |                                  |          |                 |                    | •         |
|       |  | MOTOR: M. BENZ                   | 1        | SERVICIO        | 24,199,93          | 24,199.93 |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR                | 1        | SERVICIO        | 24,199,93          | 24,199,93 |
|       |  | MOTOR: NAVISTAR                  | 1        | SERVICIO        | 24,199,93          | 24,199,93 |
|       |  | MOTOR: PERKINS                   | 1        | SERVICIO        | 17,831.72          | 17,831.72 |
|       |  | MOTOR: PHASER                    | 1        | SERVICIO        | 20,759,01          | 20.759.01 |
|       |  | MOTOR: CUMMINIS 350              | 1        | SERVICIO        | 28,030,26          | 28.030.26 |
|       |  | MOTOR CUMMINS 210                | 1        | SERVICIO        | 28,030,26          | 28.030.26 |
| 2     | AFINACIÓN MOTOR DIESEL ELECTRÓNICO.  INCLUYE: SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y TRAMPA DE AGUA, FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, REVISAR Y CORREGIR MANGUERAS Y CONEXIONES DE ADMISIÓN, LUBRICACIÓN, AIRE Y COMBUSTIBLE, LIMPIEZA DE RESPIRADERO DE MOTOR, LIMPIEZA DE TAPÓN Y CEDAZO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE QUE INCLUYE, LÍNEAS DE RETORNO, CHECAR Y PONER A NIVEL DE ANTICONGELANTE, CHECAR CONECTOR ECM TABLERO, CHECAR ECM DIESEL, CHECAR ARNÉS ELECTRÓNICO |                                  |          |                 | -                  | -         |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO | 1        | SERVICIO        | 24,605.14          | 24,605.14 |
|       | <u> </u>   | MOTOR CATERPILLAR                | 1        | SERVICIO        | 24,605.14          | 24,605.14 |





|              | DESCR   | RIPCIÓN DE LOS SERVICIOS           | ,        |                 |                    |                          |
|--------------|---|------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| PART.        | DESCRIPCIÓN   |                                    | CANTIDAD | U. DE<br>MEDIDA | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE                  |
| ļ            |   | BICOMBUSTIBLE                      |          |                 |                    |                          |
|              |   | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO      | 1        | SERVICIO        | 23,938.14          | 23,938.14                |
|              |   | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL       | 1        | SERVICIO        | 27,098.72          | 27,098.72                |
|              |   | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL       | 1        | SERVICID        | 35,505.77          | 35,505.77                |
|              |   | MDTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO       | 1        | SERVICIO        | 27,257.01          | 27,257.01                |
|              | A HISTE DE MOTOR DIEREI, DECODIROI DE LA  | MOTOR MAXEDRCE                     | 1        | SERVICIO        | 28,155.68          | 28,155.68                |
| 3            | AJUSTE DE MOTOR DIESEL DESCRIPCIÓN DE LA<br>REPARACIÓN  |                                    |          |                 | -                  |                          |
|              | DESINCRUSTAR MOTOR, RECTIFICAR MONOBLOCK, SUMINISTRO DE ÁRBOL DE LEVAS, CAMBIO DE TAPONES DE MOTOR, CAMBIO CAMISAS, AJUSTAR CIGÜEÑAL A BANCADA, INSTALAR METALES DE ÁRBOL, RECTIFICAR BIELAS, ALINEAR BIELAS, AJUSTAR PERNOS A PRESIÓN, RECTIFICAR ASIENTOS DE VÁLVULA, RECTIFICAR SUPERFICIES DE CABEZA, CAMBIAR GUÍAS, BUZOS HIDR. JGO. METALES DE BIELA, BANCADA, ÁRBOL DE LEVAS, ANILLDS, PISTONES, JUNTAS DE MDTOR, JUEGD DE VÁLVULAS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE, REPUESTO BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES, REPARACIÓN DE TURBO CARGADDR, SONDEO DE RADIADOR Y AGREGAR REFRIGERANTE, CAMBIO DE MANGUERAS Y ABRAZADERAS, CAMBIO DE EMBRAGUE, REPARACIÓN MARCHA, ALTERNADOR, REVISAR RÉGIMEN DE CARGA, BULBOS E INDICADORES DEL TABLERO, CAMBIO BANDAS, TAPÓN DE RADIADOR Y LLENADO DE ACEITE DE MOTOR, BAYDNETA DE ACEITE Y FUNDA DE LA BAYONETA, CAMBIO DE ACEITE, SOPORTES DE MOTOR. | MOTORES<br>CONVENCIONALES          |          |                 | -                  | -                        |
| <u> </u>     |   | MOTOR: M. BENZ                     | 1        | SERVICID        | 104,447.60         | 104 447 00               |
| ļ            |   | MOTOR CATERPILLAR                  | 1        | SERVICIO        | 104,914,50         | 104,447.60<br>104,914.50 |
| ļ            |   | MOTOR: NAVISTAR                    | 1        | SERVICIO        | 77,073.00          | 77,073.00                |
| <u> </u>     |   | MOTOR: PERKINS                     | 1        | SERVICIO        | 77,199.50          | 77,199.50                |
| <del> </del> |   | MOTOR: PHASER                      | 1        | SERVICIO        | 82,357,25          | 82,357.25                |
| <b>-</b>     |   | MOTOR: CUMMINIS 350                | 1        | SERVICID        | 91,183,50          | 91,183.50                |
|              |   | MOTOR CUMMINS 210                  | 1        | SERVICIO        | 78,349,50          | 78,349.50                |
|              |   | MOTORES<br>ELECTRÓNICOS            |          |                 | -                  | 10,040.00                |
|              |   | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO   | 1        | SERVICIO        | 133,491.77         | 133,491.77               |
|              |   | MOTOR CATERPILLAR<br>BICOMBUSTIBLE | 1        | SERVICIO        | 132,940.00         | 132,940.00               |
|              |   | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO      | 1        | SERVICIO        | 133,491.77         | 133,491.77               |
|              |   | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL       | 1        | SERVICIO        | 153,515,54         | 153,515.54               |
|              |   | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL       | 1        | SERVICIO        | 173,539.30         | 173,539.30               |
|              |   | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO       | 1        | SERVICIO        | 196,566.64         | 196,566.64               |
| 4            | CAMBID DE CIGÜEÑAL  | MOTOR MAXFORCE                     | 1        | SERVICIO        | 227,269.74         | 227,269.74               |
|              |   |                                    |          |                 | -                  | _ 1                      |
|              | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | MOTORES<br>CONVENCIONALES          |          |                 | -                  |                          |
|              | CAMBID DE CIGÜEÑAL.   | MOTOR: M. BENZ                     | 1        | SERVIC!O        | 28,071.57          | 28,071.57                |
|              |   | MOTOR CATERPILLAR                  | 1        | SERVICIO        | 79,219.54          | 79,219.54                |
|              |   | MOTOR: NAVISTAR                    | 1        | SERVICIO        | 34,835,94          | 34,835,94                |
|              |   | MOTOR: PERKINS                     | 11       | SERVICIO        | 36,708.95          | 36,708.95                |
|              |   | MOTOR: PHASER                      | 11       | SERVICIO        | 21,871.08          | 21,871.08                |
|              |   | MOTOR: CUMMINIS 350                | 1        | SERVICIO        | 25,693.39          | 25,693.39                |
|              |   | MDTOR CUMMINS 210 MOTORES          | 1        | SERVICIO        | 77,619.10          | 77,619.10                |
|              | <b>.</b>  | ELECTRÓNICOS.                      | 1        |                 | "                  |                          |



ALCALDÍA **ÁLVARO OBREGÓN** 2021 - 2024

|       | DESCI  | RIPCIÓN DE LOS SERVICIOS                  |          |                 | ·                  |            |
|-------|--|---|----------|-----------------|--------------------|------------|
| PART. | DESCRIPCIÓN  |   | CANTIDAD | U. DE<br>MEDIDA | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE    |
|       |  | MOTDR CATERPILLAR<br>ELECTR <b>Ó</b> NICO | 1        | SERVICIO        | 106,359.59         | 106,359.59 |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR<br>BICOMBUSTIBLE        | 1        | SERVICIO        | 92,850.84          | 92,850.84  |
|       |  | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTR <b>Ó</b> NICO    | 1        | SERVICIO        | 116,943.79         | 116,943.79 |
|       |  | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL              | 1        | SERVICIO        | 92,330.69          | 92,330.69  |
|       |  | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL              | 1        | SERVICIO        | 96,754.42          | 96,754.42  |
|       |  | MOTOR CUMMINS<br>ELECT <b>RÓ</b> NICO     | 11       | SERVICIO        | 130,127.47         | 130,127.47 |
|       |  | MOTOR MAXFORCE                            | 1        | SERVICIO        | 116,233.59         | 116,233.59 |
| 5     | EMPAQUE DE MOTOR DIESEL  |   |          |                 | <u>-</u>           |            |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |   |          |                 | -                  |            |
|       | JUEGO DE GENERAL DE JUNTAS DE MOTOR Y LIGAS,<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE,<br>COMBUSTIBLE Y AIRE, LAVADO DE MOTOR.  | MOTORES<br>CONVENCIONALES                 |          |                 | -                  |            |
|       |  | MOTOR: M. BENZ                            | 1        | SERVICIO        | 34,006.95          | 34.006.9   |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR                         | 1        | SERVICIO        | 34,743.41          | 34,743.4   |
|       |  | MOTOR: NAVISTAR                           | 1        | SERVICIO        | 26,058.49          | 26,058.4   |
|       |  | MOTOR: PERKINS                            | 1        | SERVICIO        | 26,111.01          | 26,111.0   |
|       |  | MOTOR: PHASER                             | 1        | SERVICIO        | 27,082.53          | 27,082.5   |
|       | <u> </u>   | MOTOR: CUMMINIS 350                       | 1        | SERVICIO        | 28,144.09          | 28,144.0   |
|       |  | MOTOR CUMMINS 210  MOTORES  ELECTRÓNICOS. | 1        | SERVICIO        | 27,376.37          | 27,376.3   |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO          | 1        | SERVICIO        | 47,719.53          | 47,719.5   |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR<br>BICOMBUSTIBLE        | 1        | SERVICIO        | 46,242.87          | 46,242.8   |
|       |  | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTR <b>Ó</b> NICO    | 1        | SERVICIO        | 45,822.76          | 45,822.70  |
|       |  | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL              | 1        | SERVICIO        | 48,409.72          | 48,409.7   |
|       |  | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL              | 1        | SERVICIO        | 36,807.73          | 36,807.7   |
|       |  | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO              | 1        | SERVICIO        | 68,256.50          | 68,256.5   |
|       |  | MOTOR MAXFORCE                            | 1        | SERVICIO        | 61,828.46          | 61,828.4   |
| 6     | REPARACIÓN DE CABEZA DE MOTOR DIESEL   |   |          |                 | -                  |            |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |   |          |                 | -                  |            |
|       | CAMBIO DE CABEZA COMNPLETA, INCLUYE CAMBIO DE<br>ASIENTOS, GUÍAS, CUÑAS DE VÁLVULAS, VÁLVULAS<br>PRUEBA HIDRÁULICA, JUEGO DE JUNTAS, SELLOS,<br>JUEGO DE BUZOS, VARILLAS Y BALANCINES, CAMBIO<br>DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR. | MOTORES<br>CONVENCIONALES                 |          |                 | -                  |            |
|       |  | MOTOR: M. BENZ                            | 1        | SERVICIO        | 14,895.40          | 14,895,40  |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR                         | 1        | SERVICIO        | 15,218.01          | 15,218.0   |
|       |  | MOTOR: NAVISTAR                           | 1        | SERVICIO        | 10,171.60          | 10,171.6   |
|       |  | MOTOR: PERKINS                            | . 1      | SERVICIO        | 10,192.83          | 10,192.8   |
|       |  | MOTOR: PHASER                             | 11       | SERVICIO        | 10,214.08          | 10,214.0   |
|       |  | MOTOR: CUMMINIS 350                       | 1        | SERVICIO        | 15,218.01          | 15,218.0   |
|       |  | MOTOR CUMMINS 210  MOTORES ELECTRÓNICOS   | 1        | SERVICIO        | 14,295,24          | 14,295.24  |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO          | 1        | \$ERVICIO       | 53,744.96          | 53,744.96  |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR<br>BICOMBUSTIBLE        | 1        | SERVICIO        | 51,564.37          | 51,564.37  |
|       |  | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO             | 1        | SERVICIO        | 51,095.47          | 51,095.47  |
|       |  | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL              | 1        | SERVICIO        | 54,521.42          | 54,521.42  |






|      | DESCR  | IPCIÓN DE LOS SERVICIOS                  |                                       |                 |                    |          |
|------|--|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|
| ART. | DESCRIPCIÓN  | 45.5                                     | CANTIDAD                              | U. DE<br>MEDIDA | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE  |
|      |  | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL             | 1                                     | SERVICIO        | 41,043.93          | 41,043.9 |
| Ï    |  | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO             | 1                                     | SERVICIO        | 76,875.13          | 76,875.1 |
|      |  | MOTOR MAXFORCE                           | 1                                     | SERVICIO        | 69,636,88          | 69,636.8 |
| 7    | CAMBID DE CABEZA DE MOTOR DIESEL   |  | ·                                     | 92,7716.0       | -                  | 00,000.0 |
|      |  |  |                                       |                 |                    |          |
|      | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |  |                                       |                 | -                  | <u> </u> |
|      | RECTIFICADO, CAMBIO DE ASIENTOS, GUÍAS, CUÑAS DE<br>VÁLVULAS, VÁLVULAS PRUEBA HIDRÁULICA, JUEGO DE<br>JUNTAS, SELLOS, JUEGO DE BUZOS, VARILLAS Y<br>BALANCINES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR. |  |                                       |                 | -                  |          |
| ]    |  | MOTORES<br>CONVENCIONALES                |                                       |                 | -                  |          |
|      |  | MOTOR: M. BENZ                           | 1                                     | SERVICIO        | 53,482.39          | 53,482,  |
|      |  | MOTOR CATERPILLAR                        | 1                                     | SERVICIO        | 54,641.45          | 54,641.4 |
|      |  | MOTOR: NAVISTAR                          | 1                                     | SERVICIO        | 43,394.72          | 43,394.  |
|      |  | MOTOR: PERKINS                           | 1                                     | SERVICIO        | 44,034.74          | 44,034.  |
|      |  | MOTOR: PHASER                            | 1                                     | SERVICIO        | 45,490.16          | 45,490.  |
| ∤    |  | MOTOR: CUMMINIS 350                      | 1                                     | SERVICIO        | 47,369.43          | 47,369.  |
| -    |  | MOTOR CUMMINS 210<br>MOTORES             | 1                                     | SERVICIO        | 51,329.27          | 51,329.  |
|      |  | ELECTRÓNICOS.                            |                                       |                 | -                  |          |
|      |  | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO         | 1                                     | SERVICIO        | 75,070.90          | 75,070.  |
|      |  | MOTOR CATERPILLAR<br>BICOMBUSTIBLE       | 1                                     | SERVICIO        | 75,087.13          | 75,087   |
|      |  | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO            | 1                                     | SERVICIO        | 74,403.22          | 74,403   |
|      |  | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL             | 1                                     | SERVICIO        | 76,154.96          | 76,154   |
|      |  | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL             | 1                                     | SERVICIO        | 59,766.64          | 59,766   |
|      |  | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO             | 1                                     | SERVICIO        | 107,376.12         | 107,376  |
|      |  | MOTOR MAXFORCE                           | 1                                     | SERVICIO        | 107,626.20         | 107,626  |
| 8    | REPARACIÓN DE INYECTORES DE DIESEL C/U   |  |                                       |                 | -                  |          |
|      | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |  |                                       |                 | -                  |          |
|      | KIT DE REPUESTO Y CALIBRACIÓN.   |  |                                       |                 | _                  |          |
|      |  | MOTORES<br>CONVENCIONALES                |                                       |                 | · ·                |          |
|      |  | MOTOR: M. BENZ                           | 1                                     | SERVICIO        | 8.781.20           | 8,781    |
|      |  | MOTOR CATERPILLAR                        | 1                                     | SERVICIO        | 8,706.18           | 8,706.   |
|      |  | MOTOR: NAVISTAR                          | 1                                     | SERVICIO        | 8,763,69           | 8,763.   |
|      |  | MOTOR: PERKINS                           | 11                                    | SERVICIO        | 8,907.47           | 8,907    |
| -    |  | MOTOR: PHASER                            |                                       | SERVICIO        | 8,116.02           | 8,116.   |
|      |  | MOTOR: CUMMINIS 350<br>MOTOR CUMMINS 210 | 1                                     | SERVICIO        | 12,559.75          | 12,559.  |
|      |  | MOTORES                                  | 1                                     | SERVICIO        | 8,927.62           | 8,927    |
|      |  | ELECTRÓNICOS.                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 | <u> </u>           |          |
|      |  | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO         | 1                                     | SERVICIO        | 12,650.00          | 12,650   |
|      |  | MOTOR CATERPILLAR BICOMBUSTIBLE          | 1                                     | SERVICIO        | 11,845.00          | 11,845.  |
|      |  | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO            | 1                                     | SERVICIO        | 12,559.75          | 12,559.  |
|      |  | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL             | 1                                     | SERVICIO        | 15,410.00          | 15,410.  |
|      |  | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL             | 1                                     | SERVICIO        | 12,650.00          | 12,650.0 |
|      |  | MOTOR CUMMINS                            | 1                                     | SERVICIO        | 15,410.00          | 15,410.0 |
| -    |  | ELECTRÓNICO                              |                                       |                 |                    |          |







|       | nesce  | IPCIÓN DE LOS SERVICIOS           |          |                      |                      | _                 |
|-------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| PART. | DESCRIPCIÓN  | IFCION DE LOS SERVICIOS           | CANTIDAD | U. DE<br>MEDIDA      | PRECIO<br>UNITARID   | IMPORTE           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL               | 1        | 1 SERVICIO           | SERVICIO 9,096.50    | 9,096.50          |
|       | CAMBIO DE INYECTOR.  | DIESEL ELECTRÓNICO                | 1        | SERVICIO             | 18,101.00            | 18,101.00         |
| 10    | CAMBIO DE SENSOR DE RIEL DE INYECTORES   |                                   |          |                      | -                    |                   |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                   |          |                      |                      |                   |
|       | CAMBID DE SENSOR DE RIEL DE INYECTORES   | DIESEL ELECTRÓNICO                | 11       | SERVICIO             | 8,555.82             | 8,555.82          |
| 11    | CAMBIO DE VÁLVULA IPR (SELENOIDE)  | ·                                 |          |                      | =                    |                   |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL ELECTRÓNICO                | 1        | SERVICIO             | 9,084.03             | 9,084.03          |
|       | CAMBIO DE VÁLVULA IPR (SELENOIDE)  |                                   |          |                      | -                    |                   |
| 12    | CAMBIO DE SENSORES GEMELOS   |                                   |          |                      | -                    |                   |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL ELECTRÓNICO                | 1        | SERVICIO             | 9,151.70             | 9,151.70          |
|       | CAMBIO DE SENSORES GEMELOS   |                                   |          |                      |                      |                   |
| 13    | CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN COMPLETA  |                                   |          |                      |                      |                   |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                   |          |                      |                      | -                 |
|       | CAMBIO DE FLECHA IMPULSORA, ENGRANE DE BRONCE,<br>CUBREPOLVOS, GASKET PARA INYECTOR, PISTA DE<br>ENGRANE DE BRONCE, CONJUNTO DE JUNTAS PARA<br>TAPA DE DISTRIBUCIÓN Y JUNTA DE BOMBA DE<br>INYECCIÓN.  |                                   |          |                      | -                    |                   |
|       |  | DIESEL CONVENCIONAL               | 1        | SERVICIO             | 9,473.88             | 9,473.88          |
|       |  | DIESEL ELECTRÓNICO                | 1        | SERVICIO             | 11,615.74            | 11,615,74         |
| 14    | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   |                                   |          |                      | -                    |                   |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                   |          |                      | -                    |                   |
|       | LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR<br>Y FILTRO, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE,<br>REPUESTO DE FILTRO SEDIMENTADOR.  |                                   |          |                      | -                    |                   |
|       |  | MOTORES<br>CONVENCIONALES         |          |                      |                      |                   |
|       |  | MOTOR: M. BENZ                    | 1        | SERVICIO             | 7,337.05             | 7,337.05          |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR                 | 1        | SERVIC!O             | 7,644.63             | 7,644.63          |
|       |  | MOTOR: NAVISTAR                   | 1        | SERVICIO             | 6,689.35             | 6,689.35          |
|       |  | MOTOR: PERKINS                    | 11       | SERVICIO             | 6,628.08             | 6.628.08          |
|       |  | MOTOR: PHASER MOTOR: CUMMINIS 350 | 1 1      | SERVICIO<br>SERVICIO | 6,641.85             | 6,641.85          |
|       |  | MOTOR CUMMINS 210                 | 1 1      | SERVICIO             | 7,770.92<br>7,810.93 | 7,770.92<br>7,810 |
|       |  | MOTORES                           | <u> </u> | SERVICIO             | -                    | 7,810             |
|       |  | ELECTRÓNICOS. MOTOR CATERPILLAR   |          | DED/(1010            | 40.040.50            | -                 |
|       |  | ELECTRÓNICO<br>MOTOR CATERPILLAR  | 1        | SERVICIO             | 10,910.53            | 10,910.53         |
|       |  | BICOMBUSTIBLE                     | 1        | SERVICIO             | 9,831.48             | 9,831.48          |
|       |  | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO     | 1        | SERVICIO             | 9,742.72             | 9,742.72          |
|       |  | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL      | 1        | SERVICIO             | 11,066.83            | 11,066.83         |
|       |  | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL      | 1        | SERVICIO             | 9,431.38             | 9,431.38          |
|       |  | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO      | 1        | SERVICIO             | 15,605,60            | 15,605.60         |
|       |  | MOTOR MAXFORCE                    | . 1      | SERVICIO             | 14,136.43            | 14,136.43         |
| 15    | REPARACIÓN MAYOR DE BOMBA DE INYECCIÓN.  DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  JUNTAS, ASPAS DE CARBÓN, EXCÉNTRICO, VÁLVULA  DOSIFICADORA, ÁRBOL DE LEVAS, RODILLOS Y  ZAPATAS, PERILLA DE AVANCE, FLECHA PRINCIPAL,  FLECHA DE ACELERADOR, TORNILLO DE VÁLVULA DE  RETORNO. Y CALIBRACIÓN EN LABORATORIO. | DIESEL CONVENCIONAL.              | 1        | SERVICIO             | 24,207.50            | 24,207.50         |
| 16    | REPARACIÓN MAYOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE   |                                   |          |                      | -                    |                   |









|       | DESC  | RIPCIÓN DE LOS SERVICIOS          |  |              |               |                                       |
|-------|---|-----------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------------------------|
| PART. | DESCRIPCIÓN   |                                   | CANTIDAD   | U. DE        | PRECIO        | IMPORTE                               |
|       | (ALTA PRESIÓN)  |                                   |  | MEDIDA       | UNITARIO      | 01112                                 |
| -     | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                   |  |              |               |                                       |
|       | KIT DE REPUESTO Y CALIBRACIÓN EN LABORATORIO                          | DIESEL ELECTRÓNICO                | 1  | SERVICIO     | 41 495.85     | 41,495.85                             |
| 17    | CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE (ALTA PRESIÓN)                         | 3.1322 2220 71011100              | <del> </del>                                     | OLIVIOIO     | 41,455.05     | 41,400,00                             |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                   |  | · · · · · ·  |               | _                                     |
| _     | CAMBIO DE BDMBA DE COMBUSTIBLE (ALTA PRESIÓN)                         | DIESEL ELECTRÓNICO                | 1  | SERVICIO     | 62,100.00     | 62,100.00                             |
| 18    | CAMBIO DE BOMBA CEBADORA  |                                   |  |              | -             |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.              | 1  | SERVICIO     | 6,974.73      | 6,974.73                              |
| 19    | CAMBID DE BOMBA DE CEBADORA<br>CAMBID DE BOMBA DE ELEVACIÓN           | DIESEL ELECTRÓNICO                | 1  | SERVICIO     | 16,361.28     | 16,361.28                             |
| 10    | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.              |  | CEDVICIO     | 2.050.00      | 0.050.00                              |
|       | CAMBIO DE BOMBA DE ELEVACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.              | 1  | SERVICIO     | 8,052.86      | 8,052.86                              |
| 20    | CAMBIO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA                                      |                                   | <del> </del>                                     | -            | <u> </u>      | <del> </del>                          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                   | -  | <del>-</del> | <u>:</u>      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|       | CAMBIO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA                                      | DIESEL ELECTRÓNICO                | 1  | SERVICID     | 37,899.54     | 37,899.54                             |
| 21    | CAMBIO DE BOBINA DE PARO  |                                   |  |              | •             |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                   |  |              |               |                                       |
|       | CAMBIO DE BDBINA DE PARO  | DIESEL ELECTRÓNICO                | 1  | SERVICID     | 1 705 00      | 1,725.00                              |
| 22    | CAMBIO DE PEDAL CON SENSOR DE ACELERADOR.                             | DIEGE ELECTRONICO                 | <del>                                     </del> | SEKAICID     | 1,725.00      | 1,725.00                              |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                   |  |              | <u>-</u>      | ļ <u>-</u>                            |
|       | CAMBIO DE PEDAL CON SENSOR DE ACELERADOR.                             | DIESEL ELECTRÓNICO                | 1  | SERVICIO     | 14,728.05     | 14,728.05                             |
| 23    | CAMBIO DE CHICOTE DE ACELERADOR.                                      |                                   |  |              |               | .,                                    |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.              |  | 05574010     |               |                                       |
|       | CAMBIO DE CHICOTE DE ACELERADOR.                                      | DIESEL CONVENCIONAL.              | 11   | SERVICIO     | 2,110.57      | 2,110.57                              |
| 24    | CAMBIO DE MECANISMO DE ACELERADOR.                                    |                                   | <del> </del>                                     |              |               | <u> </u>                              |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL               | 1  | SERVICIO     | 6,983,19      | 6,983.19                              |
|       | CAMBIO DE MECANISMO DE ACELERADOR                                     |                                   |  |              |               | 0,000.10                              |
| 25    | CAMBIO DE ENFRIADDR DE ACEITE   |                                   |  |              |               | -                                     |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                   |  |              | -             | -                                     |
|       | CAMBIO DE ENFRIADDR DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE,<br>FILTRO Y JUNTAS,  |                                   |  |              | -             | -                                     |
|       |   | MOTORES<br>CONVENCIONALES         |  |              | *             |                                       |
|       |   | MDTOR: M. BENZ                    | 1  | SERVICIO     | 8,936.25      | 8,936.25                              |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR                 | 1  | SERVICIO     | 9,130.05      | 9,130,05                              |
|       |   | MOTOR: NAVISTAR                   | 1  | SERVICIO     | 4,847.61      | 4,847.61                              |
|       |   | MOTOR: PERKINS                    | 1  | SERVICIO     | 4,857.60      | 4,857.60                              |
|       |   | MOTOR: PHASER                     | 1  | SERVICIO     | 4,866,34      | 4,866.34                              |
|       |   | MOTOR: CUMMINIS 350               | 1  | SERVICIO     | 9,130.05      | 9,130.05                              |
|       |   | MOTOR CUMMINS 210                 | 1  | SERVICIO     | 8,577.38      | 8,577.38                              |
| _     | <u> </u>  | MOTORES<br>ELECTRÓNICOS.          |  |              | -             |                                       |
| _     |   | MOTOR CATERPILLAR                 | ļ  |              | <del></del> - |                                       |
|       |   | ELECTRÓNICO                       | 1  | SERVICIO     | 28,244.12     | 28,244.12                             |
|       |   | MDTOR CATERPILLAR BICOMBUSTIBLE   | 1  | SERVICIO     | 26,855.52     | 28,855.52                             |
|       |   | MDTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICIO     | 28,592.96     | 28,592.96                             |
|       |   | MOTOR M. BENZ COMMON              | 1  | SERVICIO     |               |                                       |
|       |   | RAIL MOTOR CUMMINS                |  |              | 28,652.97     | 28,652.97                             |
|       |   | COMMON RAIL<br>MOTOR CUMMINS      | 1  | SERVICIO     | 22,967.64     | 22,967.64                             |
|       |   | ELECTRÓNICO                       | 1  | SERVICIO     | 40,398.74     | 40,398.74                             |
| 26    | REPARACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE GENERAL                               | MOTOR MAXFORCE                    | 11   | SERVICIO     | 36,593,93     | 36,593.93                             |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                   |  |              |               |                                       |
|       | REPARACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE, SILENCIADOR,<br>TUBOS Y ABRAZADERAS. |                                   |  |              |               |                                       |
|       |   | MOTORES                           | ļ  | <del></del>  | -             | <u>-</u>                              |
|       |   | CONVENCIONALES                    |  |              | •             |                                       |
|       |   | MOTOR: M. BENZ                    | 11   | SERVICIO     | 6,269.80      | 6,269.80                              |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR MOTOR: NAVISTAR | 1  | SERVICIO     | 6,381.35      | 6,381.35                              |
|       |   | I WOTOR, NAVISTAR                 | 1  | SERVICIO     | 6,000.70      | 6,000.70                              |



|       | DESCR   | IPCIÓN DE LOS SERVICIOS            |  | . u.pe          | 22200                |                    |
|-------|---|------------------------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| PART. | DESCRIPCIÓN   |                                    | CANTIDAD   | U. DE<br>MEDIDA | PRECIO<br>UNITARID   | IMPORTE            |
|       |   | MOTOR: PERKINS                     | 1  | SERVICIO        | 6,011.05             | 6,011.05           |
|       |   | MOTOR: PHASER                      | 1  | SERVICIO        | 4,870.25             | 4,870.25           |
|       |   | MOTOR: CUMMINIS 350                | 1  | SERVICIO        | 6,381.35             | 6,381.35           |
|       |   | MOTOR CUMMINS 210                  | 1  | SERVICIO        | 6,062.80             | 6,062.80           |
|       |   | MOTORES<br>ELECTRÓNICOS.           |  |                 | -                    |                    |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR                  |  |                 | <del></del>          |                    |
|       |   | ELECTRÓNICO                        | 1  | SERVICIO        | 11,696.35            | 11,696.3           |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR BICOMBUSTIBLE    | 1  | SERVICIO        | 10,198.76            | 10,198.76          |
|       |   | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO      | 1  | SERVICIO        | 9,979.95             | 9,979.9            |
|       |   | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL       | 1  | SERVICIO        | 10,682.35            | 10,682.35          |
|       |   | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL       | 1  | SERVICIO        | 9,596.75             | 9,596.75           |
|       |   | MOTOR CUMMINS                      | 1  | SERVICIO        | 14,588.90            | 14,588             |
|       |   | ELECTRÓNICO<br>MOTOR MAXFORCE      | 1  | SERVICIO        | 13,323.90            | 13,323.90          |
| 27    | CAMBIO DE FAN CLUTCH  | MOTOTO NO VICTOR                   |  | 0.2.111.010     | -                    | 10,020.50          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                    |  |                 |                      |                    |
|       | CAMBIO DE FAN CLUTCH.   | DIESEL ELECTRÓNICO                 | 1  | SERVICIO        | 31,050.00            | 31,050.06          |
| 28    | CAMBIO DE VENTILADOR  | 3.20-21-21-10-11-03                | · ·  | 321111010       |                      | 01,000.00          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                    |  |                 | -                    |                    |
|       | CAMBIO DE VENTILADOR, CAMBIO DE BANDAS.   |                                    |  |                 | -                    |                    |
|       |   | DIESEL CONVENCIONAL.               | 1  | SERVICIO        | 8,936.65             | 8,936.65           |
|       |   | DIESEL ELECTRÓNICO                 | 1  | SERVICIO        | 14,084.05            | 14,084.08          |
| 29    | SERVICIO A RADIADOR   |                                    |  |                 | -                    |                    |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                    |  |                 | -                    |                    |
|       | SONDEAR RADIADOR, REPARAR FUGAS, LIMPIEZA<br>EXTERIOR DE PANAL, REVISAR DEFLECTORES, CAMBIO<br>DE TAPÓN Y AGREGAR REFRIGERANTE, CAMBIO DE<br>MANGUERAS Y ABRAZADERAS, PINTURA EXTERIOR. |                                    |  |                 | -                    |                    |
|       |   | MOTORES<br>CONVENCIONALES          |  |                 | _                    |                    |
|       |   | MOTOR: M, BENZ                     | <del>                                     </del> | SERVICIO        | 2 040 04             | 20100              |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR                  | <del> </del>                                     | SERVICIO        | 3,610.01<br>3,688.04 | 3,610.0<br>3,688.0 |
|       | <u>                                     </u>  | MOTOR: NAVISTAR                    | <del> </del>                                     | SERVICIO        | 2,946,83             | 2,946              |
|       |   | MOTOR: PERKINS                     | 1  | SERVICIO        | 2,951.33             | 2,951.5            |
|       |   | MOTOR: PHASER                      | 1  | SERVICIO        | 2,958.82             | 2,958.8            |
|       |   | MOTOR: CUMMINIS 350                | 1  | SERVICIO        | 3,688.04             | 3,688.0            |
|       |   | MOTOR CUMMINS 210                  | 1  | SERVICIO        | 3,464.48             | 3,464.4            |
|       |   | MOTORES<br>ELECTRÓNICOS.           |  |                 | -                    |                    |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO   | 1  | SERVICIO        | 5,560.55             | 5,560.5            |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR<br>BICOMBUSTIBLE | 1  | SERVICIO        | 5,680.59             | 5,680.5            |
|       |   | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO      | 1  | SERVICIO        | 5,629.55             | 5,629.5            |
|       |   | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL       | 1  | SERVICIO        | 5,641.58             | 5,641.5            |
|       |   | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL       | 1  | SERVICIO        | 5,652.09             | 5,652.0            |
|       |   | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO       | 1  | SERVICIO        | 7,955.19             | 7,955.1            |
|       |   | MOTOR MAXFORCE                     | 1  | SERVICIO        | 7,205,00             | 7,205.0            |
| 30    | CAMBIO DE RADIADOR  |                                    |  |                 | -                    |                    |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                    |  |                 |                      |                    |
|       |   |                                    | L  |                 | 4                    | 1                  |



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021 - 2024

CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO: CAPS/22-06/005 CM1

MECÁNICA INTEGRAL Y DINÁMICA, S.A. DE C.V.

|             | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS  |                                    |                                       |                 |   |                      |  |
|-------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|--|
| PART.       | DESCRIPCIÓN   |                                    | CANTIDAD                              | U. DE<br>MEDIDA | PRECIO<br>UNITARIO                      | IMPORTE              |  |
|             | CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, SOLDAR BASE, CAMBIO<br>DE TAPÓN Y AGREGAR REFRIGERANTE, CAMBIO DE<br>MANGUERAS Y ABRAZADERA   |                                    |                                       |                 | -                                       |                      |  |
|             |   | MOTORES<br>CONVENCIONALES          | <del></del>                           |                 |   |                      |  |
|             |   | MOTOR: M. BENZ                     | 1                                     | SERVICIO        | 10.003.05                               | 10.080.0             |  |
|             |   | MOTOR CATERPILLAR                  | 1                                     | SERVICIO        | 10,983.05<br>11,220.62                  | 10,983.0<br>11,220.6 |  |
|             |   | MOTOR: NAVISTAR                    | 1                                     | SERVICIO        | 11,118.09                               | 11,118.0             |  |
|             |   | MOTOR: PERKINS                     | 1                                     | SERVICIO        | 11,140.60                               | 11,110.6             |  |
|             |   | MOTOR: PHASER                      | 1                                     | SERVICIO        | 11,163.73                               | 11,163.7             |  |
|             |   | MOTOR: CUMMINIS 350                | 1                                     | SERVICIO        | 11,220.62                               | 11,220.6             |  |
|             |   | MOTOR CUMMINS 210                  | 1                                     | SERVICIO        | 10,540.43                               | 10,540.4             |  |
|             |   | MOTORES<br>ELECTRÓNICOS.           |                                       | Jul.(1).0       | *************************************** | 10,040.              |  |
|             |   | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO   | 1                                     | SERVICIO        | 24,269.24                               | 24,269.2             |  |
|             |   | MOTOR CATERPILLAR<br>BICOMBUSTIBLE | 1                                     | SERVICIO        | 24,735.64                               | 24,735,6             |  |
|             |   | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO      | 1                                     | SERVICIO        | 24,170.46                               | 24,170.4             |  |
|             |   | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL       | 1                                     | SERVICIO        | 23,401.51                               | 23,401.5             |  |
|             |   | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL       | 1                                     | SERVICID        | 22,766.33                               | 22,766.3             |  |
|             |   | MOTOR CUMMINS ELECTRÓNICO          | 1                                     | SERVICIO        | 34,713.42                               | 34,713.4             |  |
| 31          | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA NUEVA   | MOTOR MAXFORCE                     | 1                                     | SERVIÇIO        | 31,444.99                               | 31,444.9             |  |
|             | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                    |                                       |                 |   |                      |  |
|             | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE<br>ABRAZADERAS Y MANGUERAS, AGREGAR<br>REFRIGERANTE.   |                                    |                                       |                 | •                                       |                      |  |
| <del></del> |   | MOTORES<br>CONVENCIONALES          |                                       |                 | -                                       |                      |  |
|             |   | MOTOR: M. BENZ                     | 1                                     | SERVICIO        | 5,767.85                                | 5,767.8              |  |
|             |   | MOTOR CATERPILLAR                  | 1                                     | SERVICIO        | 5,892.89                                | 5,892.               |  |
|             |   | MOTOR: NAVISTAR                    | 1                                     | SERVICIO        | 3,559.73                                | 3,559.               |  |
|             |   | MOTOR: PERKINS                     | 1                                     | SERVICIO        | 3,567.24                                | 3,567.               |  |
|             |   | MOTOR: PHASER                      | 1                                     | SERVICIO        | 3,573.50                                | 3,573.               |  |
|             |   | MOTOR: CUMMINIS 350                | 1                                     | SERVICIO        | 5,892.89                                | 5,892.               |  |
|             |   | MOTOR CUMMINS 210                  | 11                                    | SERVICIO        | 5,536.56                                | 5,536.               |  |
|             |   | MOTORES                            |                                       |                 |   |                      |  |
|             |   | ELECTRÓNICOS.                      |                                       |                 |   |                      |  |
|             |   | MDTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO   | 1                                     | SERVICIO        | 14,693.81                               | 14,693.              |  |
|             |   | MOTOR CATERPILLAR<br>BICOMBUSTIBLE | 1                                     | SERVICIO        | 12,282.16                               | 12,282.              |  |
|             |   | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO      | 1                                     | SERVICIO        | 12,170.88                               | 12,170.8             |  |
|             |   | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL       | 1                                     | SERVICIO        | 14,906.65                               | 14,906.6             |  |
|             |   | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL       | 1                                     | SERVICIO        | 9,775.22                                | 9,775.2              |  |
|             |   | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO       | 1                                     | SERVICIO        | 21,018.34                               | 21,018.3             |  |
| 32          | REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR  | MOTOR MAXFORCE                     | 1                                     | SERVICIO        | 19,039.04                               | 19,039.0             |  |
|             | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                    |                                       |                 |   |                      |  |
|             | REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR  |                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 | <del>-</del>                            |                      |  |
| İ           | INCLUYE LAVADO, DESARMADO, CAMBIO GENERAL DEL<br>JUEGO DE BALEROS, SINCRONIZADORES, ARANDELAS Y<br>SEGUROS, JUNTAS Y RETENES, ENGRANES DE<br>VELOCIDADES, FLECHAS Y HORQUILLAS, CAMBIO DE<br>ACEITE PARA TRANSMISIÓN. | TIPO CV 34, CV35, CV 37,<br>CM 50  | 1                                     | SERVICIO        | 52,550,40                               | 52,550.4             |  |



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021 - 2024

|       | DESCR  | IPCIÓN DE LOS SERVICIOS          |          |                      |                      |                    |
|-------|--|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| PART. | DESCRIPCIÓN  |                                  | CANTIDAD | U. DE<br>MEDIDA      | PRECIO<br>UNITARIO   | IMPORTE            |
| 33    | REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR   |                                  | <u> </u> | - MEDIDA             | -                    |                    |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                  |          |                      |                      |                    |
|       | REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR,<br>INCLUYE LAVADO, DESARMADO, CAMBIO GENERAL DEL<br>JUEGO DE BALEROS, SINCRONIZADORES, ARANDELAS Y<br>SEGUROS, JUNTAS Y RETENES, ENGRANES DE<br>VELOCIDADES, FLECHAS Y HORQUILLAS, CAMBIO DE |                                  |          |                      | -                    |                    |
|       | ACEITE PARA TRANSMISIÓN.   | MOTORES                          |          |                      |                      |                    |
|       |  | ELECTRÓNICOS.  MOTOR CATERPILLAR |          |                      | -                    |                    |
|       |  | ELECTRÓNICO                      | 1        | SERVICIO             | 65,076.86            | 65,076.80          |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR BICOMBUSTIBLE  | 1        | SERVICIO             | 67,807.61            | 67,807.6           |
|       |  | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO    | 1        | SERVICIO             | 69,275.53            | 69,275.53          |
|       |  | MOTOR M. BENZ COMMON             | 1        | SERVICIO             | 68,646.61            | 68,646.            |
|       |  | RAIL<br>MOTOR CUMMINS            | 1        | SERVICIO             |                      |                    |
|       |  | COMMON RAIL<br>MOTOR CUMMINS     |          |                      | 63,222.60            | 63,222.60          |
|       |  | ELECTRÓNICO                      | 1        | SERVICIO             | 96,496.71            | 96,496.71          |
|       | EMPAQUE DE TRANSMISIÓN   | MOTOR MAXFORCE                   | 1        | SERVICIO             | 93,523.52            | 93,523.52          |
| 34    | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1        | SERVICIO             | 6,829.07             | 6,829.07           |
|       | EMPACAR TRANSMISIÓN CON JUEGO DE JUNTAS,   | DIESEL ELECTRÓNICO               | 1        | SERVICIO             | 7,729.33             | 7,729.3            |
| 35    | CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN.  CAMBIO DE TAPA DE LA TRANSMISIÓN ESTÁNDAR  |                                  |          |                      | .,                   |                    |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1        | SERVICIO             | 6,339.27             | 6,339.2            |
|       | CAMBIO DE LA TAPA DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR,<br>CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISIÓN.   | DIESEL ELECTRÓNICO               | 1        | SERVICIO             | 16,819.67            | 16,819.6           |
| 36    | CAMBIO DE TOMA DE FUERZA   |                                  |          |                      | -                    |                    |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1        | SERVICIO             | 29,160.60            | 29,160.6           |
|       | CAMBIO DE TOMA DE FUERZA   | DIESEL ELECTRÓNICO               | 11       | SERVICIO             | 37,241.60            | 37,241.6           |
| 37    | CAMBIO DE EMBRAGUE COMPLETO  |                                  |          |                      | -                    |                    |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                  |          |                      | -                    |                    |
|       | CAMBIO DE EMBRAGUE COMPLETO, INCLUYE CAMBIO<br>DE PLATO OPRESOR, DISCO, PASTAS, COLLARÍN,<br>PORTA COLLARÍN Y BALERO PILOTO.   |                                  |          |                      | -                    | 4                  |
|       |  | MOTORES<br>CONVENCIONALES        |          |                      | -                    |                    |
|       |  | MOTOR: M. BENZ                   | 1        | SERVICIO             | 10,277.86            | 10,277.8           |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR                | 1        | SERVICIO             | 17,873.73            | 17,873.7           |
|       |  | MOTOR: NAVISTAR                  | 1        | SERVICIO             | 8,278.55             | 8,278.5            |
|       |  | MOTOR: PERKINS MOTOR: PHASER     | 1 1      | SERVICIO<br>SERVICIO | 8,202.28<br>8,219.79 | 8,202.2<br>8,219.7 |
|       |  | MOTOR: CUMMINIS 350              | 1        | SERVICIO             | 18,170.07            | 18,170.0           |
|       |  | MOTOR CUMMINS 210                | 1        | SERVICIO             | 18,261.34            | 18,261.3           |
| •     |  | MOTORES<br>ELECTRÓNICOS.         |          |                      | -                    | 13,23113           |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO | 1        | SERVICIO             | 23,943.00            | 23,943.0           |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR BICOMBUSTIBLE  | 1        | SERVICIO             | 19,651.73            | 19,651.7           |
|       |  | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO    | 1        | SERVICIO             | 19,331.65            | 19,331.68          |
|       |  | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL     | 1        | SERVICIO             | 21,454.72            | 21,454.72          |
|       |  | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL     | 1        | SERVICIO             | 21,050.88            | 21,050.88          |
|       |  | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO     | 1        | SERVICIO             | 30,252.16            | 30,252.16          |





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021 - 2024

|       |   | RIPCIÓN DE LOS SERVICIOS         |             | U, DE  | PRECIO       |           |
|-------|---|----------------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| PART. | DESCRIPCIÓN                                   |                                  | CANTIDAD    | MEDIDA   | UNITARIO     | IMPORTE   |
|       |   | MOTOR MAXFORCE                   | 1           | SERVICIO   | 27,403,86    | 27,403.86 |
| 38    | REPARACIÓN DE EMBRAGUE COMPLETO               |                                  |             |  | -            |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                  |                                  | <del></del> |  |              |           |
|       | REPARACIÓN DE EMBRAGUE COMPLETO, INCLUYE      |                                  | -           | <del>                                     </del> | <del> </del> |           |
|       | REPARACIÓN DE PLATO OPRESOR, CAMBIO DE DISCO, | MOT <b>O</b> RES                 |             |  |              |           |
|       | PASTAS, COLLARÍN, PORTA COLLARÍN Y BALERO     | CONVENCIONALES                   |             | 1  | -            |           |
|       | PILOTO, RECTIFICADO DE VOLANTE.               |                                  |             | ļ  |              |           |
|       |   | MOTOR: M. BENZ                   | 1           | SERVICIO   | 5,960.40     | 5,960.4   |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR                | 1           | SERVICIO   | 6,089,19     | 6,089.1   |
|       |   | MOTOR: NAVISTAR                  | . 1         | SERVICIO   | 4,837.60     | 4,837.6   |
|       |   | MOTOR: PERKINS                   | 1           | SERVICIO   | 4,846.34     | 4,846.3   |
|       |   | MOTOR: PHASER                    | 1           | SERVICIO   | 4,856.35     | 4,856.3   |
|       |   | MOTOR: CUMMINIS 350              | 1           | \$ERVICIO  | 6,089.19     | 6,089.1   |
|       |   | MOTOR CUMMINS 210                | 11          | SERVICIO   | 5,721.60     | 5,721.6   |
|       |   | MOTORES                          |             |  |              |           |
|       |   | ELECTRÓNICOS.                    |             | ļ  |              |           |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO | 1           | SERVICIO   | 12,952,36    | 12,952.3  |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR                | 1           | SERVICIO   | 12,250.92    | 12,250.92 |
|       |   | BICOMBUSTIBLE<br>MOTOR NAVISTAR  | <u>'</u>    | 3EKVICIO   | 12,230.32    | 12,230.92 |
|       |   | ELECTRÓNICO                      | 1           | SERVICIO   | 12,739,80    | 12,739.80 |
|       |   | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL     | 1           | SERVICIO   | 12,164.64    | 12,164.64 |
|       |   | MOTOR CUMMINS                    | 1           | SERVICIO   | 12,068.36    | 12,068.3  |
|       |   | COMMON RAIL<br>MOTOR CUMMINS     | 1           | SERVICIO   | 18,527.66    | 18,527.6  |
|       |   | ELECTRÓNICO MOTOR MAXFORCE       | 1           | SERVICIO   | 16,782.18    | 16,782.1  |
| 39    | CAMBIO DE COLLARÍN Y PORTA COLLARÍN           | WOTOR WAXFORCE                   | †           | SERVICIO   | 10,102.10    | 10,702.1  |
| 39    |   | DIEGEL COMPENSIONAL              | ļ <u>.</u>  | CE 5) #CIO                                       |              | 4 700 0   |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                  | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1           | SERVICIO   | 4,700.05     | 4,700.0   |
|       | CAMBIO DE COLLARÍN Y PORTA COLLARÍN           |                                  |             |  | -            |           |
| 40    | CAMBIO DE COLLARÍN HIDRÁULICO                 |                                  |             |  | -            |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                  | DIESEL CONVENCIONAL.             | 11          | SERVICIO   | 8,806.70     | 8,806.7   |
|       | CAMBIO DE COLLARÍN HIDRÁULICO                 |                                  |             |  | -            |           |
| 41    | CAMBIO DE HORQUILLA                           |                                  |             |  |              |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                  | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1           | SERVICIO   | 3,438,50     | 3,438,5   |
|       | CAMBIO DE HORQUILLA                           | DIESEL ELECTRÓNICO               | 1           | SERVICIO   | 4,025.00     | 4,025.0   |
| 42    | CAMBIO DE MAROMA DE EMBRAGUE                  |                                  |             |  |              |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                  | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1           | SERVICIO   | 2,277.00     | 2.277.0   |
|       | CAMBIO DE MAROMA DE EMBRAGUE                  | DIESEL ELECTRONICO               | 1           | SERVICIO   | 7,570.45     | 7,570.4   |
| 43    | CAMBIO DE CILINDRO ESCLAVO PARA EMBRAGUE      |                                  |             | 92.17(9)0  | 7,070.70     | ,,,,,,,   |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                  | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1           | SERVICIO   | 1,207.50     | 1,207.5   |
|       | CAMBIO DE CILINDRO ESCLAVO                    | DIEGEL CONVENCIONAL.             | '           | SERVICIO   | 1,207.50     | 1,201.5   |
|       | <u> </u>                                      |                                  |             |  | <del>-</del> |           |
| 44    | CAMBIO DE BOMBA MAESTRA PARA EMBRAGUE         | DIESEL CONVENCIONAL. MOTORES     | 1           | SERVICIO   | 9,269.00     | 9,269.0   |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                  | ELECTRÓNICOS.                    |             |  | -            |           |
|       | CAMBIO DE BOMBA MAESTRA                       | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO | 1           | SERVICIO   | 13,921.47    | 13,921.4  |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR BICOMBUSTIBLE  | 1           | SERVICIO   | 14,506.65    | 14,506.6  |
|       |   | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO    | 1           | SERVICIO   | 14,819.94    | 14,819.9  |
|       |   | MOTOR M. BENZ COMMON             | 1           | SERVICIO   | 14,684.88    | 14,684.8  |
|       |   | RAIL<br>MOTOR CUMMINS            | 1           | SERVICIO   | 14,715.50    | 14,715.5  |
|       |   | COMMON RAIL<br>MOTOR CUMMINS     | 1           | SERVICIO   | 20,642,74    | 20,642.7  |
|       | <u> </u>                                      | INIOTON COMMINING                | <u> </u>    | T OFFINAL LINE                                   | 20,042,74    |           |





|       | DESCR   | IPCIÓN DE LOS SERVICIOS             |          |                 |                    |          |
|-------|---|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|----------|
| PART. | DESCRIPCIÓN   |                                     | CANTIDAD | U. DE<br>MEDIDA | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE  |
|       |   | ELECTRÓNICO                         |          |                 |                    |          |
|       |   | MOTOR MAXFORCE                      | 1        | SERVICIO        | 20,007.17          | 20,007.1 |
| 45    | REPARACIÓN DE DIFERENCIAL   |                                     |          |                 | -                  |          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                     |          |                 | -                  |          |
|       | CAMBIO DE CONJUNTO CORONA Y PIÑÓN, CAMBIO<br>GENERAL DE LAINAS DE AJUSTE, TUERCAS LATERALES,<br>SEGUROS, TUERCA DE PIÑÓN, BRONCES, CRUZETAS<br>DE PLANETARIO, JUNTA, ACEITE DE DIFERENCIAL.   | TIPO 18,500 LBS, UNO Y<br>DOS PASOS | 1        | SERVICIO        | 34,843.85          | 34,843.8 |
|       | J. C.   | TIPO 22,000 LBS DOS                 | 1        | SERVICIO        | 58,650,00          | 58,650.0 |
|       | TRACTO  | PASOS<br>TIPO 33,000 LBS            | 1        | SERVICIO        | 72,249.90          | 72,249.9 |
| 46    | REPARACIÓN DE INTERFERENCIAL.   |                                     | <u> </u> | GERTIOIO        | 72,240.00          | 12,249.8 |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                     | <u> </u> |                 | <del>-</del>       |          |
|       |   |                                     |          |                 |                    |          |
|       | REPARACIÓN GENERAL DE INTERFERENCIAL INCLUYENDO EL CAMBIO DE BALEROS, TAZAS, JUEGO DE REMACHES, BOCA FLECHAS CON LAINA, PLANETARIO PIÑÓN, FLECHA DE RELACIÓN ENTRE EJES, CAJAS DE PLANETARIOS, ENGRANES DE RELACIÓN, COLLAR DE EMBARQUE, FLECHA DE TRANSFERENCIA, JUEGO DE LAINAS, RETENES, YUGOS, REPUESTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO, JUEGO GENERAL DE JUNTAS, ACEITE DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR, | DIESEL CONVENCIONAL.                | 1        | SERVICIO        | 42,249.24          | 42,249.2 |
| 47    | CAMBIO DE FUNDA DE DIFERENCIAL COMPLETA   |                                     |          |                 | -                  |          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                | 1        | SERVICIO        | 53,072.27          | 53,072.2 |
|       | FUNDA, FLECHA, BIRLOS CON MAZA, BALEROS, ARAÑAS,<br>BALATAS PORTABLATAS CON CRUCETA.  | DIESEL ELECTRÓNICO                  | 1        | SERVICIO        | 65,066.87          | 65,066.8 |
| 48    | REPARACIÓN DE CARDAN  |                                     |          |                 | -                  |          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                | 1        | SERVICIO        | 7,187.02           | 7,187.0  |
|       | KIT DE REPUESTO, ESPIGA Y CRUCETA.  |                                     |          |                 |                    |          |
| 49    | REPARACIÓN DE LA CAJA DE DIRECCIÓN ESTÁNDAR   |                                     |          |                 |                    |          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                                     |          |                 | <del></del> -      |          |
|       | INCLUYE CAMBIO DE SECTOR, SINFÍN, BALEROS,<br>RETENES, LAINAS, CAMPANA Y BALEROS DE COLUMNA<br>DEL VOLANTE.   | DIESEL CONVENCIONAL.                | 1        | SERVICIO        | 7,655,55           | 7,655.5  |
| 50    | REPARACIÓN DE CAJA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA.   |                                     |          |                 | -                  |          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                | 1        | SERVICIO        | 21,427.95          | 21,427.  |
|       | INCLUYE CAMBIO DE SECTOR, SINFÍN, BALEROS,<br>RETENES, LAINAS, CAMPANA Y BALEROS DE COLUMNA<br>DEL VOLANTE.   | DIESEL ELECTRÓNICO                  | 1        | SERVICIO        | 28,043.90          | 28,043.9 |
| 51    | CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCIÓN CADA UNA  |                                     |          |                 |                    |          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                | 1        | SERVICIO        | 2,119.45           | 2,119.4  |
|       | CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCIÓN, ALINEACIÓN.  | DIESEL ELECTRÓNICOS                 | 1        | SERVICIO        | 4,629.90           | 4,629.9  |
| 52    | CAMBIO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN CON CRUCETAS   |                                     |          |                 | -                  |          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                | 1        | SERVICIO        | 21,246.25          | 21,246.2 |
|       | COLUMNA DE DIRECCIÓN, CRUCETAS.   |                                     |          |                 | -                  |          |
| 53    | CAMBIO DE BRAZO PITMAN  |                                     |          |                 | -                  |          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                | 1        | SERVICIO        | 9,533.50           | 9,533.5  |
|       | CAMBIO DE BRAZO PITMAN, ALINEACIÓN.   | DIESEL ELECTRÓNICOS                 | 1        | SERVICIO        | 11,850.75          | 11,850.  |
| 54    | REPARACIÓN DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA   |                                     |          |                 | -                  |          |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                | 1        | SERVICIO        | 14,904.00          | 14,904.0 |
|       | REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA DE DIRECCIÓN<br>INCLUYE CAMBIO DE SINFÍN SECTOR, SELLOS,<br>MANGUERAS Y CONEXIONES, BALERDS DE COLUMNA,   | DIESEL ELECTRÓNICOS                 | 1        | SERVICIO        | 15,525.00          | 15,525.0 |





|            | DESCR  | RIPCIÓN DE LOS SERVICIOS         |          |          |           |                      |
|------------|--|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------------------|
| PART.      | DESCRIPCIÓN  |                                  | CANTIDAD | U. DE    | PRECIO    | IMPDRTE              |
|            | VÁLVULAS Y AGREGAR ACEITE DE TRANSMISIÓN.  |                                  |          | MEDIDA   | UNITARIO  | MIFDICIE             |
| 55         | CAMBIO DE RETENES DE CAJA DE DIRECCIÓN   |                                  |          |          | •         |                      |
|            | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                  |          |          |           |                      |
|            | CAMBIO DE RETENES DE CAJA DE DIRECCIÓN,<br>AGREGAR ACEITE DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA  | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1        | SERVICIO | 3,282.10  | 3,282.10             |
| 56         | CAMBIO DE MANGUERAS Y CONEXIONES DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA   |                                  |          |          | _         |                      |
|            | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN CAMBIO GENERAL DE MANGUERAS, CONEXIONES Y   | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1        | SERVICIO | 3,659.77  | 3,659.77             |
| 57         | TUBERIA, AGREGAR ACEITE DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA. CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR DE DIRECCIÓN PARA  | DIESEL ELECTRÓNICOS              | 1        | SERVICIO | 5,984,16  | 5,984.16             |
|            | TRACTOCAMION   |                                  |          |          |           |                      |
|            | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                  |          |          | -         | _                    |
|            | CAMBIO DE BRAZO DE DIRECCIÓN, REVISIÓN DE ROTULAS Y TERMINALES.  | TRACTOCAMION                     | 1        | SERVICIO | 7,501.45  | 7,501.45             |
| 58<br>———— | REPARACIÓN GENERAL DE FRENOS DE AIRE   |                                  |          |          |           |                      |
|            | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                  |          |          | -         |                      |
|            | CAMBIO DE BALATAS GENERALES, RECTIFICAR<br>TAMBORES, REPARAR ROTOCHAMBERS, CAMBIAR<br>REPUESTOS DE VÁLVULA DE APLICACIÓN, REPARTO,<br>DISPARO RÁPIDO, RETENCIÓN, REPARAR LÍNEAS DE<br>AIRE, TUBOS, | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1        | SERVICIO | 14,347.40 | 14,347.40            |
|            | MANGUERAS, MATRACAS, GRASA, SEGUROS, RETENES,<br>BUJES DE GAVILÁN,   | DIESEL ELECTRÓNICO               | 1        | SERVICIO | 21,247.40 | 21,247.40            |
|            | PERNOS Y CARRETILLA DE ZAPATA, RESORTES,<br>BALEROS, TAZAS, JUNTAS DE FLECHA Y CAMBIO DE<br>BIRLOS DAÑADOS.  |                                  |          |          | <u>-</u>  | _                    |
| 59         | CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACIÓN DE TAMBORES  |                                  |          |          | _         |                      |
|            | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1        | SERVICIO | 6,279,00  | 6,279.00             |
|            | CAMBIO DE BALATAS GENERALES, RECTIFICAR<br>TAMBORES, JUNTAS DE FLECHA.   | DIESEL ELECTRÓNICO               | 1        | SERVICIO | 12,277.40 | 12,277.40            |
| 60         | CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACIÓN DE TAMBORES  |                                  |          |          | _         |                      |
|            | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                  |          |          |           |                      |
|            | CAMBIO DE BALATAS GENERALES, RECTIFICAR<br>TAMBORES, JUNTAS DE FLECHA.   | TRACTOCAMION                     | 1        | SERVICIO | 10,031,45 | 10,031.45            |
| 61         | CAMBIO DE TAMBOR DELANTERO CADA UNO  |                                  |          |          |           |                      |
|            | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1        | SERVICIO | 5,172,70  | F 470 70             |
|            | CAMBIO DE TAMBOR DELANTERO CADA UNO  | DIESEL ELECTRÓNICO               | 1        | SERVICIO | 7,687.15  | 5,172.70<br>7,687.15 |
| 62         | CAMBIO DE TAMBOR TRASERO CADA UNO  |                                  |          |          | 1,001.10  | 1,007.10             |
|            | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.             | 1        | SERVICIO | 5,088.91  | 5.000.04             |
| 63         | CAMBIO DE TAMBOR TRASERO.  | DIESEL ELECTRÓNICO               | 1        | SERVICIO | 7,667.15  | 5,088.91<br>7,687.15 |
|            | CAMBIO DE COMPRESORA DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIFFEE CONTRACTOR                |          |          |           | -                    |
|            | CAMBIO DE COMPRESORA INCLUYE CAMBIO DE   | DIESEL CONVENCIONAL.             | 11       | SERVICIO | 10,164.08 | 10,164,08            |
|            | GOBERNADOR, LIMPIEZA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIO A VÁLVULA DE RETENCIÓN, CORRECCIÓN DE FUGAS.   | DIESEL ELECTRÓNICO               | 1        | SERVICIO | 21,187.14 | 21,187.14            |
| 64         | REPARACIÓN DE COMPRESORA   | TOLOTOGALIO                      |          |          |           |                      |
|            | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | TRACTOCAMION DIESEL CONVENCIONAL | 1        | SERVICIO | 14,003,91 | 14,003.91            |
|            | REPARACIÓN DE COMPRESORA, INCLUYE CAMBIO DE  | DIEGEL CONVENCIONAL              | 1        | SERVICIO | 7,169.49  | 7,169.49             |
|            | GOBERNADOR, LIMPIEZA DE TANQUE DE<br>ALMACENAMIENTO Y SERVICIO A VÁLVULA DE<br>RETENCIÓN, CORRECCIÓN DE FUGAS.   | DI <b>E</b> SEL ELECTRÓNICO      | 1        | SERVICIO | 18,572.76 | 18,572.76            |
| 65         | CAMBIO DE COPLE DE COMPRESOR   |                                  |          |          |           |                      |
|            | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | OIESEL CONVENCIONAL.             | 1        | SERVICIO | 4.040.70  | 4 0 4 5 ==           |
|            | CAMBIO DE COPLE DE COMPRESOR.  |                                  |          | SERVICIO | 1,216.70  | 1,216.70             |





ALCALDÍA **ÁLVARO OBREGÓN** 2021 - 2024

|       | DESCR   | PCIÓN DE LOS SERVICIOS |  |                 |                    |                |
|-------|---|------------------------|--|-----------------|--------------------|----------------|
| PART. | DESCRIPCIÓN   |                        | CANTIDAD   | U. DE<br>MEDIDA | PRECIO<br>UNITARID | IMPORTE        |
| 66    | SERVICID AL TANQUE DE AIRE  |                        |  |                 | ,-                 | -              |
|       |   | DIECEL ODINIENOIONAL   |  | CED (ICIO       | 4 040 00           |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN SERVICIO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE,          | DIESEL CONVENCIONAL    | 1  | SERVICIO        | 1,248.90           | 1,248.90       |
|       | INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN Y GRIFOS.                                    | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICID        | 3,063.60           | 3,063.60       |
| 67    | CAMBIO DE VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO  |                        |  |                 | -                  |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.   | 1  | SERVICIO        | 1,856.10           | 1,856.10       |
|       | CAMBIO DE VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO DIESEL ELECTRÓNICO                             |                        | 1  | SERVICIO        | 7,475.00           | 7,475.00       |
| 68    | REPARACIÓN DE VÁLVULA DE APLICACIÓN   |                        |  |                 | -                  |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.   | 1  | SERVICIO        | 2,161.85           | 2,161.85       |
|       | REPARACIÓN DE VÁLVULA DE APLICACIÓN   | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICIO        | 4,339.96           | 4,339.96       |
| 69    | CAMBIO DE VÁLVULA DE ALIVIO   |                        |  |                 | -                  |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL    | 1  | SERVICIO        | 1,639.20           | 1,639          |
|       | CAMBIO DE VÁLVULA DE ALIVIO   | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1 1  | SERVICIO        | 5,175.00           | 5,175.06       |
| 70    | CAMBIO DE VÁLVULA REPARTIDORA   |                        |  |                 |                    |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.   | 1  | SERVICIO        | 7,910.85           | 7,910.85       |
|       | CAMBIO DE VÁLVULA REPARTIDORA   |                        | 1  |                 |                    |                |
|       | REPARACIÓN DE VÁLVULA REPARTIDORA   |                        |  |                 |                    |                |
| 71    |   |                        |  |                 |                    | ,              |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL    | 1 1  | SERVICIO        | 3,084.30           | 3,084.30       |
|       | REPUESTO DE VÁLVULA REPARTIDORA  CAMBIO DE VÁLVULA DE EMERGENCIA DE                 | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICIO        | 7,577.35           | 7,577.3        |
| 72    | TRACTOCAMION  |                        |  |                 | -                  |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.   | 1  | SERVICIO        | 3,666.20           | 3,666.20       |
|       | CAMBIO DE VÁLVULA DE EMERGENCIA   | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICIO        | 6,032.90           | 6,032.90       |
| 73    | CAMBIO JGO. DE MANGUERAS DEL SELECTOR   |                        |  |                 | -                  |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | TRACTOCAMION           | 1  | SERVICIO        | 3,591.45           | 3,591.45       |
| -     | CAMBIO JUEGO DE MANGUERAS DEL SELECTOR  |                        |  |                 | -                  |                |
| 74    | CAMBIO DE MANGUERA DE ROTOCHAMBERS CADA UNA   |                        |  |                 | -                  |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.   | 1  | SERVICIO        | 1,029.25           | 1,029.2        |
|       | CAMBIO DE MANGUERAS DE ROTOCHAMBERS   | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICIO        | 1,482.35           | 1,482.3        |
| 75    | CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PARA COMPRESOR DE  |                        |  |                 | _                  |                |
|       | AIRE DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.   | <del>                                     </del> | SERVICIO        | 1,075,28           | 1,075.2        |
|       | CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PARA COMPRESOR DE  |                        |  |                 |                    |                |
|       | AIRE  | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICIO        | 1,660.45           | 1,660          |
| 76    | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE  |                        |  |                 | -                  |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.   | 1  | SERVICIO        | 3,958.61           | 3,958.6        |
|       | CAMBIO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE<br>INCLUYE GRIFO Y VÁLVULA DE RETENCIÓN. | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICID        | 6,448.05           | 6,448.0        |
| 77    | CAMBIO DE ROTOCHAMBER (1 PIEZA)   |                        | † · · · · ·                                      |                 | -                  | · <del> </del> |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.   | 1  | SERVICIO        | 3,069.27           | 3,069.27       |
|       | CAMBIO DE ROTOCHAMBER (1 PIEZA)   | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICIO        | 3,360.61           | 3,360.6        |
| 78    | CAMBIO DE MATRACA (UNO)   |                        |  |                 | -                  |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.   | 1  | SERVICIO        | 1,865.51           | 1,865.5        |
|       | CAMBIO DE MATRACA INCLUYE HORQUILLA Y PERNOS.                                       | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICIO        | 5,167.70           | 5,167.7        |
| 79    | CAMBIO DE GOBERNADOR DE COMPRESOR DE AIRE   |                        |  |                 | -                  |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN DIESEL CONVENCIONAL.                                   |                        | 1  | SERVICIO        | 828.98             | 828.9          |
|       | CAMBIO DE GOBERNADOR DE COMPRESOR DE AIRE.  | DIESEL ELECTRÓNICO     | 1  | SERVICIO        | 7,565.86           | 7,565.8        |
| 80    | CAMBIO DE GAVILÁN   |                        |  |                 |                    |                |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |                        |  |                 | -                  |                |
|       | CAMBIO DE GAVILÂN, INCLUYE RETEN, BUJES Y   | DIESEL CONVENCIONAL.   | 1  | SERVICIO        | 1,035.00           | 1,035,00       |

1,035.00 1,035.00





| PART. | DESCRIPCIÓN  | IPCIÓN DE LOS SERVICIOS | CANTIDAD  | U. DE     | PRECIO               | IMPORTE                               |
|-------|--|-------------------------|---|-----------|----------------------|---------------------------------------|
|       | SEGURO.  |                         | - CARTIDAD                                      | MEDIDA    | UNITARIO             | IIIIF UN IE                           |
| 81    | SUSPENSIÓN, EJE DELANTERO  |                         |   |           |                      |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.    | 1   | SERVICID  | 10.369.55            | 10,389.5                              |
|       | REPARACIÓN DE EJE DELANTERO, CAMBIO DE PERNOS.   | DIESEL CONVENCIONAL.    | ı   | SERVICID  | 10,369.55            | 10,389.5                              |
| -     | BALERDS DE CARGA, AMORTIGUADORES, RIMANDO<br>BUJES Y RELLENANDO MANGOS, BALEROS, TAZAS<br>TUERCAS Y SEGUROS.           | DIESEL ELECTRÓNICD      | 1   | SERVICIO  | 25,228.27            | 25,228.2                              |
| 82    | CAMBIO DE PERNOS Y BUJES DE EJE DELANTERO  |                         |   |           | -                    |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.    | 1   | SERVICIO  | 4,267.44             | 4,287.4                               |
|       | CAMBIO DE PERNOS Y BUJES, GRASA, GRASERAS,<br>JUNTAS.  | DIESEL ELECTRÓNICO      | 1   | SERVICIO  | 8,717.43             | 8,717.4                               |
| 83    | CAMBIO DE EJE DELANTERO  |                         |   |           | -                    |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.    | 1   | SERVICIO  | 21,941.13            | 21,941.1                              |
|       | CAMBIO DE EJE DELANTERO, CAMBIO DE   | DIESEL ELECTRÓNICO      | 1   | SERVICIO  |                      | ·                                     |
|       | ABRAZADERAS.   | DIESEL LEEGTNONICO      | ļ. <u>     '                               </u> | SERVICIO  | 29,393.18            | 29,393.1                              |
| 84    | CAMBIO DE BALERO DE RUEDA TRASERA (UNA RUEDA)  |                         |   | Ì         | -                    |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.    | 1   | SERVICIO  | 3,183.40             | 3,183.4                               |
|       | CAMBIO DE BALEROS DE RUEDA TRASERA, INCLUYE<br>TAZAS, GRASA, ESTOPEROS Y <b>JUNT</b> AS.                               | DIESEL ELECTRÓNICO      | 1   | SERVICIO  | 3,300.93             | 3,300.9                               |
| 85    | CAMBIO DE BALERO DE RUEDA DELANTERA ( UNA  |                         | <del> </del>                                    |           |                      | -                                     |
|       | RUEDA) DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.    | 1   | SERVICIO  | 2 240 20             | 2,319,3                               |
|       | CAMBID DE BALEROS DE RUEDA DELANTERA, INCLUYE  | DIESEL ELECTRÓNICO      | 1   | SERVICIO  | 2,319.39<br>2,428.19 |                                       |
|       | TAZAS, GRASA, ESTDPEROS Y JUNTAS.  | DIESEL ELECTRONICO      | <u> </u>  | SERVICIO  | 2,428.19             | 2,428.1                               |
| 88    | CAMBIO DE BIRLO DE ARTILLERÍA CADA UNO   |                         |   |           | <u>-</u>             |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                         |   |           | •                    |                                       |
|       | CAMBIO DE BIRLO DE ARTILLERÍA INCLUYE MARIPDSA,<br>TUERCA.   | DIESEL CONVENCIONAL.    | 1   | SERVICIO  | 602.80               | 602.6                                 |
| 87    | CAMBIO DE BIRLD, TUERCA Y CAPUCHÓN CADA UNO  |                         |   |           |                      |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | TRACTOCAMION            | 1   | SERVICIO  | 1,028.10             | 1,028.1                               |
|       | CAMBIO DE BIRLO DE RUEDA INCLUYE TUERCA Y CAPUCHÓN.  | DIESEL ELECTRÓNICD      | 1   | SERVICIO  | 791.20               | 791.2                                 |
| 88    | CAMBIO DE SEPARADOR DE RIN DE RUEDA TRASERA<br>CADA UNO  |                         | <del> </del>                                    |           | _                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.    | 1   | SERVICIO  | 827.71               | 827.7                                 |
|       | CAMBIO DE SEPARADOR DE RIN DE RUEDA TRASERA.   | DIESEL ELECTRÓNICO      | 1 1   | SERVICIO  | 2,230.63             | 2,230.8                               |
| 89    | REPARACIÓN DE MUELLES EN GENERAL.  |                         |   |           | -                    |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.    | 1   | SERVICIO  | 22,983.91            | 22,983.9                              |
|       | REPARACIÓN DE MUELLES EN GENERAL, INCLUYE<br>CAMBIO DE HOJAS DAÑADAS, PITONES, ABRAZADERAS,<br>PERCHAS, BUJES Y GDMAS. | DIESEL ELECTRÓNICO      | 1   | SERVICIO  | 33,118.71            | 33,118.7                              |
| 90    | REPARACIÓN DE MUELLES EN GENERAL.  |                         |   |           | <del>.</del>         |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                         | <del> </del>                                    |           |                      |                                       |
|       | REPARACIÓN DE MUELLES EN GENERAL, INCLUYE  |                         |   |           |                      |                                       |
|       | CAMBIO DE HOJAS DAÑADAS, PITONES, ABRAZADERAS,<br>PERCHAS, BUJES Y GOMAS.  | TRACTOCAMION            | 1   | SERVICIO  | 27,994.05            | 27,994.0                              |
| 91    | CAMBIO DE BALANCINES.  |                         |   |           | -                    |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.    | 1 1   | SERVICIO  | 9,858.93             | 9,658.9                               |
|       | CAMBIO DE BALANCINES INCLUYE BUJES DE BRONCE,<br>TORNILLOS Y SEGUROS   | DIESEL ELECTRÓNICO      | 1   | SERVICIO  | 22,492.51            | 22,492.5                              |
| 92    | CAMBIO DE ABRAZADERA DE MUELLE CADA UNA  |                         |   |           |                      |                                       |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                         |   |           | -                    |                                       |
|       | CAMBIO DE ABRAZADERA DE MUELLE, INCLUYEN   | DIESEL CONVENCIONAL     | <del> </del>                                    | 0557,40:0 |                      |                                       |
|       | TUERCA Y RONDANA.<br>SISTEMA ELÉCTRICO.  | DIESEL CONVENCIONAL.    | 1   | SERVICIO  | 1,481.25             | 1,481.2                               |




ALCALDÍA **ÁLVARO OBREGÓN** 2021 - 2024

|       | DESCR   | IPCIÓN DE LOS SERVICIOS                 |              |                      |                      |                      |
|-------|---|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PART. | DESCRIPCIÓN   |   | CANTIDAD     | U. DE<br>MEDIDA      | PRECIO<br>UNITARIO   | IMPORTE              |
|       |   |   |              |                      | OnitAtto             |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                    | 11           | SERVICID             | 12,350.62            | 12,350.62            |
|       | REPARACIÓN DE MARCHA, ALTERNADOR, LÚCES EN<br>GENERAL, TABLERO, PLAFONES, FOCOS, CABLE,<br>PALANCA DE DIRECCIONALES, SOCKETS, UNIDADES,<br>TERMINALES DE BATERÍA Y REPARACIÓN DE MOTOR DE<br>LIMPIADORES. | DIESEL ELECTRÓNICO                      | 1            | SERVICIO             | 21,289.03            | 21,289.03            |
| 94    | CAMBIO DE ACUMULADOR DE 27 PLACAS.  |   |              |                      | -                    |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN CAMBIO DE ACUMULADOR DE 27 PLACAS.   | DIESEL CONVENCIONAL. DIESEL ELECTRÓNICO | 1            | SERVICIO<br>SERVICIO | 7,130.00<br>7,130.00 | 7,130.00<br>7,130.00 |
| 95    | CAMBIO DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS.  |   |              | SETTION.             | - 7,100.00           | 7,100.00             |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                    | 1            | SERVICIO             | 7,130.00             | 7,130.00             |
|       | CAMBIO DE ACUMULADOR DE 17 PLACAS.  | DIESEL ELECTRÓNICO                      | 11           | SERVICIO             | 7,130.00             | 7,130.0              |
| 96    | REPARACIÓN DE MARCHA  |   |              |                      | -                    |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                    | 1            | SERVICIO             | 5,480.89             | 5,480                |
|       | REPARACIÓN GENERAL DE MARCHA, INCLUYE<br>ARMADURA, CAMPOS, CARBONES PORTA CARBONES,<br>BUJES, BENDIX, AUTOMÁTICO DE MARCHA.   | DIESEL ELECTRÓNICO                      | 1            | SERVICIÓ             | 11,487.55            | 11,487.5             |
| 97    | CAMBIO DE MARCHA.   |   |              |                      |                      |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   |              |                      | -                    |                      |
|       | CAMBIO DE MARCHA.   |   |              |                      | -                    |                      |
|       |   | DIESEL CONVENCIONAL.                    | 1            | SERVICIO             | 7,847.17             | 7,847.1              |
|       |   | DIESEL ELECTRÓNICO                      | 1            | SERVICIO             | 19,321.63            | 19,321.6             |
| 98    | REPARACIÓN DE ALTERNADOR.   |   |              |                      | -                    |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIESEL CONVENCIONAL.                    | 1            | SERVICIO             | 5,632.17             | 5,632.1              |
|       | REPARACIÓN DE ALTERNADOR, INCLUYE CAMBIO DE<br>ROTOR, ESTATOR, BUJES, BALEROS, CARBONES, PORTA<br>CARBONES, REGULADOR, DIODOS Y PORTA DIODOS.   | DIESEL ELECTRÓNICO                      | 1            | SERVICIO             | 10,776.43            | 10,776.4             |
| 99    | CAMBIO DE ALTERNADOR.   |   |              |                      | -                    |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   |              |                      |                      |                      |
|       | CAMBIO DE ALTERNADOR, INCLUYE BANDAS Y REGULADOR.   |   |              |                      | -                    |                      |
|       | *   | DIESEL CONVENCIONAL.                    | 1            | SERVICIO             | 8,064.75             | 8,064.7              |
|       |   | DIESEL ELECTRÓNICO                      | 1 1          | SERVICIO             | 18,936.52            | 18,936.5             |
| 100   | REPARACIÓN GENERAL DE LUCES.  |   |              |                      | -                    |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   |              |                      | -                    |                      |
|       | REPARACIÓN GENERAL DE LUCES, INCLUYE UNIDADES, FOCOS, MICAS, CABLE, FUSIBLES, DESTELLADOR, BULBOS, SWITCH GENERAL DE LUCES E INTERRUPTORES.   |   |              |                      | -                    |                      |
|       |   | DIESEL CONVENCIONAL.                    | 1            | SERVICIO             | 10,850.25            | 10,850.2             |
| 101   | CAMBIO DE INDICADOR FÍSICO DE TEMPERATURA DE  | DIESEL ELECTRÓNICO                      | 1            | SERVICIO             | 17,250.00            | 17,250.0             |
|       | AGUA Y DE PRESIÓN DE ACEITE.  DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   | 1            |                      |                      | -                    |
|       |   | _                                       | <del> </del> |                      | -<br>                | ļ                    |
|       | CABIO DE INDICADORES FÍSICOS DE TEMPERATURA DE AGUA Y PRESIÓN DE ACEITE.  | DIESEL CONVENCIONAL.                    | 1            | SERVICIO             | 3,667.28             | 3,667.2              |
| 102   | CAMBIO DE MOTOR DE DUAL COMPLETO.   |   |              |                      | -                    |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   |              |                      | -                    |                      |
|       | CAMBIÓ DE DUAL COMPLETO, INCLUYE MIXTO, ARNÉS Y BOTÓN DE APLICACIÓN   |   |              |                      | -                    |                      |
|       |   | DIESEL CONVENCIONAL.                    | 11           | SERVICIO             | 3,597.26             | 3,597.2              |
| 103   | CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR CADA UNA  |   |              |                      | -                    |                      |
|       |   |   |              |                      |                      |                      |





DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS U. DE PRECIO PART. DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPORTE MEDIDA UNITARID DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR. DIESEL CONVENCIONAL SERVICID 561.38 561.38 104 CAMBIO DE ARNÉS DE DUAL DESCRIPCION DE LA REPARACION CAMBIO DE ARNÉS DE DUAL DIESEL CONVENCIONAL. SERVICIO 1,897.50 1.897.50 105 CAMBIO DE DÁMPER DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN CAMBIO DE DÁMPER, TORNILLOS Y BANDAS DIESEL CONVENCIONAL, SERVICIO 2,585,72 2,585.72 DIESEL ELECTRÓNICO SERVICIO 8,951.24 8,951.24 106 CAMBIO DE POLEA TEMPLADORA (LOCA) DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN ... CAMBIO DE POLEA TEMPLADORA MOTORES **CDNVENCIONALES** MOTOR: M. BENZ SERVICIO 3,678.53 3,678.53 MOTOR CATERPILLAR 1 **SERVICIO** 3,686,03 3,686.03 MOTOR: NAVISTAR **SERVICIO** 1,634.20 1,634.20 MOTOR: PERKINS SERVICIO 1,535,42 1,535.42 MOTOR: PHASER SERVICIO 1,599.19 1,599.19 MOTOR: CUMMINIS 350 SERVICIO 3,706.02 3,706.02 MOTOR CUMMINS 210 SERVICIO 3,671.02 3,671.02 MOTORES ELECTRÓNICOS MOTOR CATERPILLAR 1 **SERVICIO** 4,207.41 4,207.41 ELECTRÓNICO MOTOR CATERPILLAR 1 SERVICIO 4,228,68 4,228.68 BICOMBUSTIBLE MOTOR NAVISTAR 1 **SERVICIO** 3,972,35 3,972,35 ELECTRÓNICO MOTOR M. BENZ COMMON 1 **SERVICIO** RAIL 4.138.64 4,138.64 MOTOR CUMMINS 1 SERVICIO 4,228.68 COMMON RAIL 4,228.68 MOTOR CUMMINS 1 SERVICIO 5,867,89 **ELECTRÓNICO** 5.867.89 MOTOR MAXFORCE 1 **SERVICIO** 5,669.09 5,669.09 107 CAMBIO Y/O SUMINISTRO DE HODÓMETRO DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN CAMBIO DE HODÓMETRO MOTORES CONVENCIONALES MOTOR: M. BENZ SERVICIO 5,881.64 5,881.64 MOTOR CATERPILLAR 1 **SERVICIO** 5,827.87 5,827.87 MOTOR: NAVISTAR 1 **SERVICIO** 5.839.13 5,839.13 MOTOR: PERKINS 1 SERVICIO 5,851.64 5,651.64 MOTOR: PHASER SERVICIO 5,881.64 5,881.64 MOTOR: CUMMINIS 350 1 SERVICIO 5,524.04 5,524.04 MOTOR CUMMINS 210 SERVICIO 5,756,61 5,756.61 MOTORES **ELECTRÓNICOS** MOTOR CATERPILLAR SERVICIO 5,827.87 5,827.87





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021 - 2024

|       | DESC   | RIPCIÓN DE LOS SERVICIOS           |          |                      |                        |                      |
|-------|--|------------------------------------|----------|----------------------|------------------------|----------------------|
| PART. | DESCRIPCIÓN  |                                    | CANTIDAD | U. DE<br>MEDIDA      | PRECIO<br>UNITARIO     | IMPORTE              |
|       |  | ELECTRÓNICO                        |          |                      |                        |                      |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR BICOMBUSTIBLE    | 1        | SERVICIO             | 5,839.13               | 5,839.13             |
|       |  | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO      | 1        | SERVICIO             | 5,851.64               | 5,851.64             |
|       |  | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL       | 1        | SERVICID             | 5,881.64               | 5,881.64             |
|       |  | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL       | 1        | SERVICIO             | 5,524.04               | 5,524.04             |
|       |  | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO       | 1        | SERVICIO             | 8,059.74               | 8,059.7              |
|       |  | MOTOR MAXFORCE                     | 1        | SERVICIO             | 7,939.70               | 7,939.7              |
| 108   | CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL  |                                    |          |                      | -                      |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.               | 1        | SERVICID             | 2,442.85               | 2,442.8              |
|       | CAMBIO DE RETEN TRASERO DE CIGÜEÑAL                                  | DIESEL ELECTRÓNICO                 | 1        | SERVICIO             | 8,143.20               | 8,143.2              |
| 109   | CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL  |                                    |          | <u> </u>             | 0,110.20               | 0,143.2              |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                    |          |                      | -                      |                      |
|       | CAMBIO DE RETEN DELANTERO DE CIGÜEÑAL                                |                                    |          |                      | -                      |                      |
|       |  | DIESEL CONVENCIONAL.               | 1_       | SERVICIO             | 2,442.85               | 2,442.8              |
|       |  | DIESEL ELECTRÓNICO                 | 1        | SERVICIO             | 8,143.20               | 8,143.2              |
| 110   | CAMBID DE TAPA DE DISTRIBUCIÓN                                       |                                    |          |                      |                        |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.               | 1        | SERVICIO             | 24 005 40              | 04.005.1             |
|       | CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUCIÓN                                       | DIESEL CONVENCIONAL.               | 1        | SERVICIO             | 21,035.42<br>42,070.83 | 21,035.4             |
| 111   | CAMBIO DE POLEA DE CIGÜEÑAL  | DIESEE ELECTRONICO                 |          | SERVICIO             | 42,070.63              | 42,070.8             |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL ELECTRÓNICO                 | 1        | SERVICIO             | 14,686.59              | 44.000.5             |
|       | CAMBIO DE POLEA DE CIGÜEÑAL  | BIEGEE ECECTIONIO                  |          | SERVICIO             | 14,000.33              | 14,686.5             |
|       |  |                                    |          |                      |                        |                      |
| 112   | CAMBIO DE VOLANTE DE MOTOR   |                                    |          |                      | -                      |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.               | 1        | SERVIÇIO             | 7,049.50               | 7,049.5              |
|       | CAMBIO DE VOLANTE DE MOTOR, INCLUYE<br>TORNILLERÍA                   | DIESEL ELECTRÓNICO                 | 1        | SERVICIO             | 20,892.73              | 20,892.7             |
|       | CAMBIO DE TANQUE AEREADOR O RECUPERACIÓN DE                          |                                    |          |                      |                        |                      |
| 113   | AGUA   |                                    |          |                      | -                      |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | DIESEL CONVENCIONAL.               | 1        | SERVICIO             | 5,178.94               | 5,178                |
|       | CAMBIO DE TANQUE AEREADOR O RECUPERACIÓN DE<br>AGUA, INCLUYE TAPONES | DIESEL ELECTRÓNICO                 | 1        | SERVICIO             | 8,696.23               | 8,896.2              |
| 114   | REPARACIÓN DE TURBO CARGADOR   |                                    |          |                      |                        |                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                                    |          |                      |                        |                      |
|       | REPARACIÓN DE TURBO CARGADOR, INCLUYE                                | MOTORES                            |          |                      | <u> </u>               |                      |
|       | TORNILLOS DE INSTALACIÓN Y ABRAZADERAS.                              | CONVENCIONALES                     | <u> </u> | OFF HC:-             |                        |                      |
|       |  | MOTOR: M. BENZ                     | 1        | SERVICIO             | 16,263.02              | 16,263.0             |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR MOTOR: NAVISTAR  | 1        | SERVICIO<br>SERVICIO | 16,615.61              | 16,615.6<br>14,507.5 |
|       |  | MOTOR: NAVISTAR                    | 1        | SERVICIO             | 14,507.51<br>14,536.05 | 14,507.5<br>14,536.0 |
|       |  | MOTOR: PHASER                      | 1        | SERVICIO             | 14,566.06              | 14,566.0             |
|       |  | MOTOR: CUMMINIS 350                | 1        | SERVICIO             | 16,615.61              | 16,615.6             |
|       |  | MOTOR CUMMINS 210                  | 1        | SERVICIO             | 15,607.34              | 15,607.3             |
|       |  | MOTORES<br>ELECTRÓNICOS.           |          |                      |                        | ,                    |
|       |  | MOTOR CATERPILLAR<br>ELECTRÓNICO   | 1        | SERVICIO             | 27,140.00              | 27,140.0             |
| _     |  | MOTOR CATERPILLAR<br>BICOMBUSTIBLE | 1        | SERVICIO             | 27,140.00              | 27,140.00            |





|       | DESC  | RIPCIÓN DE LOS SERVICIOS           |          |  |                        |                        |
|-------|---|------------------------------------|----------|--|------------------------|------------------------|
| PART. | DESCRIPCIÓN   |                                    | CANTIDAD | U. DE<br>MEDIDA                                  | PRECIO<br>UNITARIO     | IMPORTE                |
|       |   | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO      | 1        | SERVICIO   | 26,300.50              | 26,300.50              |
|       |   | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL       | 1        | SERVICIO   | 26,036.00              | 26,036.00              |
|       |   | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL       | 1        | SERVICIO   | 25,450.65              | 25,450.65              |
|       |   | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO       | 1        | SERVICIO   | 27,581.60              | 27,581.60              |
|       |   | MOTOR MAXFORCE                     | 1        | SERVICIO   | 53,124.25              | 53,124.25              |
| 115   | CAMBIO DE TURBO CARGADOR                              |                                    |          |  |                        | _                      |
| 1     | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                          | MOTORES<br>CONVENCIONALES          |          |  |                        | _                      |
|       | CAMBIO DE TURBO CARGADOR                              | MOTOR: M. BENZ                     | 1        | SERVICIO   | 28,657.97              | 28,657.97              |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR                  | 1        | SERVICIO   | 26,921.99              | 26,921.99              |
|       |   | MOTOR: NAVISTAR                    | 1        | SERVICIO   | 26,114.75              | 26,114.75              |
|       |   | MOTOR: PERKINS<br>MOTOR: PHASER    |          | SERVICIO   | 26,680,41              | 26,680.41              |
|       |   | MOTOR: CUMMINIS 350                | 1        | SERVICIO<br>SERVICIO                             | 26,438.87<br>28,455.43 | 26,438.87<br>28,455.43 |
|       | <del>-</del>  | MOTOR CUMMINS 210                  | 1        | SERVICIO   | 28,512,42              | 28,512.42              |
|       |   | MOTORES                            | <u> </u> | OLIVIOIO   | 20,012.42              | 20,312.42              |
|       |   | ELECTRÓNICOS.  MOTOR CATERPILLAR   |          |  | <del></del>            |                        |
|       |   | ELECTRÓNICO                        | 1        | SERVICIO   | 49,691.50              | 49,691,50              |
|       |   | MOTOR CATERPILLAR<br>BICOMBUSTIBLE | 1        | SERVICIO   | 41,453.52              | 41,453.52              |
|       |   | MOTOR NAVISTAR<br>ELECTRÓNICO      | 1        | SERVICIO   | 44,837.35              | 44,837.35              |
|       |   | MOTOR M. BENZ COMMON<br>RAIL       | 1        | SERVICIO   | 43,615.64              | 43,615.64              |
|       |   | MOTOR CUMMINS<br>COMMON RAIL       | 1        | SERVICIO   | 40,089.67              | 40,089.67              |
|       |   | MOTOR CUMMINS<br>ELECTRÓNICO       | 1        | SERVICIO   | 61,311.56              | 61,311.56              |
|       |   | MOTOR MAXFORCE                     | 1        | SERVICIO   | 111,320.00             | 111,320.00             |
| 116   | CAMBIO DE LARGUEROS DE CARGA ( MADERA DE<br>ENCINO ). |                                    |          |  | <u>-</u>               |                        |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                          |                                    |          |  | -                      | _                      |
|       | CAMBIO DE LARGUEROS DE CARGA (MADERA ).               |                                    |          |  |                        | _                      |
|       |   | TIPO PIPA                          | 1        | SERVICIO   | 19,717.43              | 19,717.43              |
| 117   | REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA.                       |                                    |          |  | <u>-</u>               |                        |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                          |                                    |          |  | -                      | _                      |
|       | REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA                        |                                    |          |  | -                      | _                      |
|       |   | CANASTILLA                         | 1        | SERVICIO   | 32,607.18              | 32,607.18              |
| 118   | REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA.                         |                                    |          |  |                        | _                      |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                          |                                    |          |  | -                      | -                      |
|       | REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA.                         |                                    |          |  |                        | _                      |
|       |   | CANASTILLA                         | 1        | SERVICIO   | 21,662.28              | 21,662.28              |
| 119   | REPARACIÓN DE BANCO DE VÁLVULAS DE BASE<br>GIRATORIA  |                                    |          | -  | -                      |                        |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                          |                                    |          |  | -                      | _                      |
|       | REPARACIÓN DE BANCO DE VÁLVULAS DE BASE<br>GIRATORIA  |                                    |          |  |                        | -                      |
|       |   | CANASTILLA                         | 1        | SERVICIO   | 42,688,51              | 42,688,51              |
| 120   | REPARACIÓN DEL BLOCK DE AVANÇE Y RETROCESO            |                                    | <u> </u> | 22/(10/0   | 72,000,01              | 72,000.01              |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN                          |                                    |          |  | -                      | -                      |
|       | REPARACIÓN DE BLOCK DE AVANCE Y RETROCESO.            |                                    |          | <del>                                     </del> |                        | ļ <del></del>          |





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021 - 2024

|       |  | RIPCIÓN DE LOS SERVICIOS | 1        | U. DE     | PRECIO    |           |
|-------|--|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| PART. | DESCRIPCIÓN  |                          | CANTIDAD | MEDIDA    | UNITARIO  | IMPDRTE   |
|       |  | CANASTILLA               | 1        | SERVIÇIO  | 43,375.93 | 43,375.93 |
| 121   | EMPACAR GATO DE LEVANTE  |                          |          |           |           |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                          |          |           |           |           |
| ·     | EMPACAR GATOS DE LEVANTE.  |                          |          |           |           |           |
| -     |  | CANASTILLA               | 1        | SERVICIO  | 22,638.34 | 22,638.34 |
| 122   | EMPACAR GATO DE EXTENSIÓN  |                          |          |           |           |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                          |          |           | -         |           |
|       | EMPACAR GATO DE EXTENSIÓN  |                          |          |           | •         |           |
|       |  | CANASTILLA               | 1        | SERVICIO  | 32,267.11 | 32,267.11 |
| 123   | REPARACIÓN DE BASE GIRATORIA   |                          |          |           | •         |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                          |          |           |           | •         |
|       | REPARACIÓN DE BASE GIRATORIA   |                          |          |           | -         |           |
|       |  | CANASTILLA               | 11.      | SERVICIO  | 76,636.27 | 76,636.27 |
| 124   | REPARACIÓN DE VÁLVULAS ELECTROHIDRÁULICAS  |                          |          |           | •         |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                          |          |           | •         |           |
|       | REPARACIÓN DE VÁLVULAS ELECTROHIDRÁULICAS,<br>TRES VÁLVULAS REPARTIDORAS Y UNA DE ALIVIO.  |                          |          |           | -         |           |
|       | THEO VICTORIO RELATIONO TO STATE OF THE STAT | CANASTILLA               | 1        | SERVICIO  | 49,716.79 | 49,716.7  |
| 125   | REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA.  |                          |          |           | -         |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                          |          |           | -         |           |
|       | REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA.  |                          |          |           |           |           |
|       |  | VOLTEO                   | 1        | SERVICIO  | 28,350.00 | 28,350.00 |
| 126   | REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA.  |                          |          |           |           |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                          |          |           | -         |           |
|       | REPARACIÓN DE BOMBA HIÐRÁULICA.  |                          |          |           | -         |           |
|       |  | VOLTEO                   | 1        | SERVICIO  | 32,411.44 | 32,411.44 |
| 127   | EMPACAR GATO DE LEVANTE.   |                          |          |           | •         |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | VOLTEO                   | 1        | SERVICIO  | 22,496.00 | 22,496.0  |
|       | EMPACAR GATO DE LEVANTE.   |                          |          |           |           |           |
| 128   | CAMBIO DE PISTÓN DE LEVANTE  DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | VOLTEO                   | +        | SEDVICIO  | 54,187.00 | £4.497.04 |
|       | CAMBIO DE PISTÓN DE LEVANTE  | VOLIEO                   | 1        | SERVICIO  | 34,107.00 | 54,187.00 |
| 129   | CAMBIO DE TOMA DE FUERZA.  |                          |          |           |           |           |
| 123   | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   | VOLTEO                   | 1        | SERVICIO  | 51,050.00 | 51,050.0  |
|       | CAMBIO DE TOMA DE FUERZA.  |                          | <u> </u> | 32(17,012 | -         | 97,000.0  |
| 130   | CAMBIO DE MANGUERAS Y CONEXIONES DE ALTA<br>PRESIÓN.   |                          | <u> </u> |           | •         |           |
|       | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN   |                          |          |           | -         |           |
|       | CAMBIO DE MANGUERAS Y CONEXIONES DE ALTA<br>PRESIÓN.   | VOLTEO                   | 1        | SERVICIO  | 12,204.77 | 12,204.7  |
| 131   | CAMBIO DE CANASTILLA DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | BRAZO HIDRÁULICO         | 1        | SERVICIO  | 71,716.73 | 71,716.7  |

+ 1





|          | DESCR   | IPCIÓN DE LOS SERVICIOS                 |          |                      |                      |                      |
|----------|---|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PART.    | DESCRIPCIÓN   |   | CANTIDAD | U. DE<br>MEDIDA      | PRECID<br>UNITARIO   | IMPORTE              |
|          |   |   |          |                      |                      | -                    |
|          | CANASTILLA BASE Y SOPORTES  |   |          |                      | •                    | -                    |
| 132      | REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA  | BRAZO HIDRÁULICO                        | 1        | SERVICIO             | 38,673.00            | 38,673.00            |
|          | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   | ,        | 1                    | -                    | .                    |
|          | REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA  |   |          |                      |                      |                      |
| 133      | REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA.   | BRAZO HIDRÁULICO                        | 1        | SERVICIO             | 31,000.00            | 31,000.00            |
|          | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   |          |                      | -                    |                      |
|          | REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA.   | -                                       |          |                      | -                    |                      |
| 134      | REPARACIÓN DE BANCO DE VÁLVULAS DE BASE<br>GIRATORIA                                      | BRAZO HIDRÁULICO                        | 1        | SERVICIO             | 42,771,69            | 42,771.69            |
|          | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   |          |                      | •                    | _                    |
| <u>:</u> | REPARACIÓN DE BANCO DE VÁLVULAS DE BASE<br>GIRATORÍA                                      |   |          |                      | -                    |                      |
| 135      | REPARACIÓN DEL BLOCK DE AVANCE Y RETROCESO  | BRAZO HIDRÁULICO                        | 1        | SERVICIO             | 44,317.76            | 44,317.76            |
|          | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   |          |                      | -                    | ,                    |
|          | REPARACIÓN DE BLOCK DE AVANCE Y RETROCESO.  |   |          |                      |                      |                      |
| 136      | EMPACAR GATO DE LEVANTE   | BRAZO HIDRÁULICO                        | 1        | SERVICIO             | 33,753,00            | 33,753.00            |
|          | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   |          | <u> </u>             | -                    | 30,700.00            |
|          | EMPACAR GATOS DE LEVANTE.   |   |          |                      |                      | -                    |
| 137      | EMPACAR GATO DE EXTENSIÓN   | BRAZO HIDRÁULICO                        | 1        | SERVICIO             | 31,973.57            | 31,973,57            |
|          | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   |          | <u> </u>             | - 01,070.07          | 01,910.01            |
|          | EMPACAR GATO DE EXTENSIÓN   |   |          |                      |                      | <u>-</u>             |
| 138      | REPARACIÓN DE BASE GIRATORIA  | BRAZO HIDRÁULICO                        | 1        | SERVICIO             | 71,993.14            | 71,993.14            |
|          | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | DIVIZO TIIDIVIOLIOO                     | 1        | SERVICIO             | 71,993.14            | 71,993,14            |
|          | REPARACIÓN DE BASE GIRATORIA  |   |          |                      | <del>_</del>         |                      |
| 139      | REPARACIÓN DE VÁLVULAS ELECTROHIDRÁULICAS   | BRAZO HIDRÁULICO                        |          | 055) #0/5            |                      |                      |
|          | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  | BRAZO HIDRAULICO                        | 1        | SERVICID             | 49,819.55            | 49,819.55            |
|          |   |   |          |                      | •                    |                      |
|          | REPARACIÓN DE VÁLVULAS ELECTROHIDRÁULICAS,<br>TRES VÁLVULAS REPARTIDORAS Y UNA DE ALIVIO. |   |          |                      | -                    |                      |
| 140      | CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA   | BRAZO HIDRÁULICO                        | 1        | SERVICIO             | 6,088,93             | 6,088,93             |
|          | DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN  |   |          | OLIVICIO             | 0,060.93             | 0,060,93             |
|          | CHICOTE DE TOMA DE FUERZA   |   |          |                      |                      |                      |
| 141      | BALANCEO DE INYECTORES C/U  | DIESEL CONVENCIONAL                     |          | OFFI HOLO            |                      | -                    |
|          |   | DIESEL ELECTRONICO                      | 1        | SERVICIO             | 1,600,00<br>2,000.00 | 1,600.00<br>2,000.00 |
| 142      | BORRADO DE CODIGOS ACTIVOS  | DIESEL ELECTRONICO                      | 1        | SERVICIO             | 1,500.00             | 1,500.00             |
| 143      | CORREGIR FUGAS DE SISTEMA DE ESCAPE (DILUCION)  | DIESEL CONVENCIONAL                     | 1        | SERVICIO             | 2,200.00             | 2,200.00             |
| 144      | CORREGIR FUGAS DE COMBUSTIBLE   | DIESEL ELECTRONICO DIESEL CONVENCIONAL  | 1        | SERVICIO SERVICIO    | 2,600.00<br>1,300.00 | 2,600.00<br>1,300.00 |
| 1.15     |   | DIESEL ELECTRONICO                      | 1        | SERVICIO             | 1,800.00             | 1,800.00             |
| 145      | CORREGIR FUGAS DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO   | DIESEL CONVENCIONAL                     | 1        | SERVICIO             | 2,000.00             | 2,000.00             |
| 146      | CORREGIR VALORES DE COMBUSTIBLE (DOSIFICACION)  | DIESEL ELECTRONICO                      | 1        | SERVICIO             | 2,500.00             | 2,500.00             |
|          | SOMEON VALORED DE COMBUSTIBLE (DOSIFICACION)  | DIESEL CONVENCIONAL  DIESEL ELECTRONICO | 1        | SERVICIO             | 2,100.00             | 2,100.00             |
| 147      | INSPECCION FISICO MECANICA  | ·                                       | 1        | SERVICIO             |                      |                      |
|          |   | DIESEL CONVENCIONAL DIESEL ELECTRONICO  | 1        | SERVICIO             | 2,500.00             | 2,500.00             |
| 148      | SCANEO DE SISTEMA   | DIESEL ELECTRONICO                      | 1        | SERVICIO<br>SERVICIO | 3,500,00             | 3,500.00             |





**DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS** U. DE PRECIO PART. DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPORTE MEDIDA UNITARIO 149 CALBIBRAR VALORES DIESEL CONVENCIONAL SERVICID 1,800.00 1,800.00 DIESEL ELECTRONICO 1 SERVICIO 150 CALIBRAR BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL CONVENCIONAL SERVICIO 3,000,00 3,000.00 DIESEL ELECTRONICO SERVICIO 3,500.00 3,500.00 151 CALIBRAR SENSORES DIESEL ELECTRONICO 1 **SERVICIO** 1,800.00 1,800.00 PAGO DE DERECHOS POR VERIFICACIÓN PAGO PDR DERECHOS DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR 1 SERVICIO 541.38 541 38 CON MOTOR A GASOLINA O DIESEL \*

(\*) EL PRECIO POR EL PAGO DE DERECHOS DE GASES CONTAMINANTES (VERIFICACIÓN) ES REFERENCIAL, PUES EL MISMO ESTÁ SUJETO A PRECIO OFICIAL Y SU ACTUALIZACIÓN, DISMINUCIÓN O INCREMENTO ES DETERMINADO POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CUARTA. QUE DERIVADO DE LA SOLICITUD DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL VEHICULAR Y TALLER MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO AAO/DGA/DRMAYS/CAMCV/JUCVyT/136/2022 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022, DONDE SOLICITA REALIZAR UNA REDUCCIÓN DEL 25% AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO, LOS MONTOS DEL CONVENIO QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

|                                  |               | MONTO TOTAL ADJUDICADO   |
|----------------------------------|---------------|--|
| MONTO MÍNIMO CON<br>IVA INCLUIDO | 3,870,000.00  | TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL<br>PESOS 00/100 M.N.     |
| MONTO MÁXIMO CON<br>IVÁ INCLUIDO | 15,480,000.00 | QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL<br>PESOS 00/100 M.N. |

QUINTA. QUE DERIVADO DE LA SOLICITUD DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL VEHICULAR Y TALLER MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO AAO/DGA/DRMAYS/CAMCV/JUCVyT/136/2022 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022, DONDE SOLICITA REALIZAR UNA REDUCCIÓN DEL 25% AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO, SÍ APLICA EL AJUSTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A RAZÓN DEL 15% DEL MONTO ANTES DE I.V.A. EL CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

|           |     | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:   |  |
|-----------|-----|---|--|
|           | MON | TO DE LA GARANTÍA (10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A.) |  |
| SI APLICA | XXX | \$ 2,001,724.14   |  |
| NO APLICA | -   | DOS MILLONES UNO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100/M.N.       |  |

SEXTA. QUE ESTA MODIFICACIÓN SERÁ VÁLIDA Y OBLIGATORIA EN LO SUBSECUENTE; POR LO QUE RESPECTA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ASÍ COMO CUALQUIER CONTROVERSIA DERIVADA DE LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO CAPS/22-06/005 SERÁ HECHO EN CONJUNTO CON LO PACTADO EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

SÉPTIMA. "LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO CAPS/22-06/005 QUE NO FUERON MODIFICADAS POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, CONSERVARÁN SU VALIDEZ Y OBLIGATORIEDAD EN LOS TÉRMINOS ORIGINALMENTE ESTABLECIDOS.



11 A





OCTAVA. PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONVENIO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LES CORRESPONDA.

NOVENA. "LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE ENTERADAS DEL CONTENIDO, EFECTOS Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD, EN COMPAÑÍA DE LOS TESTIGOS, EN CUATRO TANTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

"LA ALCALDÍA"

"EL PROVEEDOR"

Directora general de Administración

Simitria Alba López Ramírez

Representante Legal

**TESTIGOS** 

Lic. Carlos Alberto Engrandes González

Director de Récursos Materiales.

Abastecimientos Y Servicios

Lic. Ulises Emmanuel Samperio Duarte

Coordinador de Adquisiciones y Arrendamientos

La presente hoja de firmas forma parte del convenio CAPS/22-06/005 CM1 celebrado entre la Alcaldía Álvaro Obregón y Mecánica Integral y Dinámica, S.A. de C.V. en fecha 15 de julio de 2022.

CAPTURISTA: LED





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021 - 2024

