



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ACUSE

RECIBIDO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS URBANOS
PARQUES Y JARDINES
Recepción: **LADRA**
Día: **17 05 2024**
Hora: **16:15**

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Ciudad de México a 16 de mayo de 2024
AAO/DGSU/DPCMA/ARB/VP/0693/2024

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DEL DERRIBO DE 1 (UNO) ÁRBOL
Y PODA DE 56 (CINCUENTA Y SEIS) ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA

SERGIO IVAN VALDEZ YAÑEZ
COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
PRESENTE

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 01 de octubre de 2022, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número AL-AO-23/011022, y publicado en la gaceta oficial el 25 de octubre de 2022, en que la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, y en atención a la solicitud de **C. Nancy Ovando** ingresada ante este Órgano Político Administrativo con fecha **09 de mayo de 2024**, a la que se le asignó el número de **Dictamen 1080/2024**, donde solicita la valoración de 57 árboles, que se localizan en las

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha **09 de mayo de 2024**, personal adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **09 de mayo de 2024**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción: **(se adjunta copia del dictamen 1080)**

Dictamen 1080/2024

Página 1 | 2



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

No.	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES ha	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	FICUS/ Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	45	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, tallo codominante, presenta ramas largas, bajas, desmoches, chupones y brotes en tronco.
2	FICUS/ Ficus benjamina		Banqueta	9	50	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas y muertas, sus raíces se encuentran reprimidas.
3	FRESNO/ Fraxinus uhdei		Banqueta	10	60	11	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas con riesgo de desgaje, tiene algunas ramas proyectadas sobre inmueble contiguo, sus raíces están hundidas en cemento
4	FICUS/ Ficus benjamina		Banqueta	10	65	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, brotes epicormicos y algunas ramas largas.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

5	FICUS/ Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	38	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas, bajas y muertas.
6	FRESNO/ Fraxinus uhdei		Banqueta	11	85	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas con riesgo de desgaje, tiene algunas ramas proyectadas sobre inmueble contiguo.
7	FICUS/ Ficus benjamina		Banqueta	8	40	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Luminaria	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas, bajas y muertas.
8	FRESNO/ Fraxinus uhdei		Banqueta	12	38	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas, con exceso de peso, el 50% de su copa se encuentra proyectada dentro del inmueble contiguo.
9	OLMO DE SIBERIA/ Ulmus pumila		Banqueta	12	63	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas, bajas y brotes epicormicos en su tallo, sus raíces fracturaron la banqueta por lo que se solicita su reparación.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO,
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica	
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1080 /2024

Eliminado el domicilio	10	FICUS VARIEGADO/Ficus benjamina " variegata "	Banqueta	9	25	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas, bajas que estorba al paso peatonal. Sus raíces están reprimidas.
	11	FICUS/Ficus benjamina	Banqueta	9	27	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con tallo codominante, presenta ramas largas con exceso de peso, chupones, heridas, muñones y brotes en su tronco, tiene algunas ramas proyectadas dentro del inmueble contiguo
	12	FICUS/Ficus benjamina	Banqueta	9	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta ramas largas y bajas que estorban al paso peatonal; se observan heridas, chupones y muñones en su tronco.
	13	FICUS/Ficus benjamina	Banqueta	7	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con copa desbalanceada, tallo codominante, tiene una rama desgajada, presenta ramas entrelazadas con cableados chupones, muñones y heridas, se encuentra hundido de cemento
	14	FICUS/Ficus benjamina	Banqueta	6	15	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta raras largas, bajas y algunas ramas desgajadas.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1080 /2024

15	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	12	41	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta una inclinación de 7°, ramas largas, muertas, chupones, muñones y heridas en tronco, se encuentra hundido en cemento.
16	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>		Banqueta	7	30	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta ramas desgajadas, ramas entrelazadas con el cableado chupones, muñones, heridas cavidades en tronco.
17	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>		Banqueta	7	17	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, (se encuentra plantado junto a un otro árbol) presenta una inclinación de 10° hacia la vía vehicular, tiene ramas largas, bajas, ramas proyectadas hacia el inmueble contigo, heridas en tronco; se encuentra hundido en cemento.
18	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>		Banqueta	10	25	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas, bajas, con exceso de peso, heridas, chupones y muñones en el tronco.
19	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>		Banqueta	8	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta una inclinación de 7°, presenta ramas largas y secas, tallo codominante, heridas, chupones, muñones y cavidades en el tronco.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Edad	Especie	Ubicación	Diámetro	Alto	Estado	Recomendación	Observaciones
20	FRESNO/ Fraxinus uhdei	Banqueta	9	24	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente 6 a 20 años 20 a 30 Ninguno Ninguna Poda Árbol con copa desbalanceada, tallo codominante, inclinado 10°, presenta ramas largas y bajas que estorban al paso peatonal y vehicular.
21	FICUS/ Ficus benjamina	Banqueta	6	10	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente 6 a 20 años 20 a 30 Ninguno Ninguna Poda Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas y bajas que estorban al paso peatonal.
22	FICUS/ Ficus benjamina	Banqueta	5	7	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente 6 a 20 años 20 a 30 Ninguno Ninguna Poda Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas y bajas que estorban al paso peatonal.
23	FICUS/ Ficus benjamina	Banqueta	8	35	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente 6 a 20 años 20 a 30 Ninguno Ninguna Poda Árbol con copa desbalanceada, ramas largas, bajas con exceso de peso, ramas muertas y heridas en el tronco.
24	FICUS/ Ficus benjamina	Banqueta	10	50	11	Susceptible de mejora	Declinante incipiente 6 a 20 años 20 a 30 Ninguno Ninguna Poda Árbol con copa desbalanceada, ramas largas, bajas con exceso de peso, ramas muertas; en su tronco presenta heridas, chupones y brotes.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

25	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol, con algunas ramas largas con exceso de peso y riesgo de desgaje, algunas ramas se encuentran proyectadas sobre el inmueble contiguo.
26	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta	8	40	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol, con algunas ramas largas con exceso de peso, algunas ramas se encuentran proyectadas sobre el inmueble contiguo, tiene muchos brotes epicormicos en la base
27	OLMO DE SIBERIA/ <i>Ulmus pumila</i>		Banqueta	9	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Luminaria	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta chupones, muñones, brotes, heridas en su tallo, presenta algunas ramas largas y secas.
28	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>		Banqueta	9	27	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas y secas, presenta chupones, muñones en su tallo.
29	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>		Banqueta	5	22	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas entrelazadas con el cableado, y brotes epicormicos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO,
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

ID	Especie	Eliminado el domicilio	Forma	Alto	Ancho	Diámetro	Condición	Recomendación	Edad	Alto	Alcornoque	Alcornoque	Tronco	Observaciones
30	JACARANDA/ Jacaranda mimosaefolia	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	27	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta una inclinación de 10° hacia el paso peatonal, tiene algunas ramas largas, chupones y brotes.
31	FRESNO/ Fraxinus uhdei	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	40	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, inclinado 5°, la mayor parte de su peso esta dirigido hacia el paso vehicular. Presenta chupones y muñones en el tronco.
32	JACARANDA/ Jacaranda mimosaefolia	Eliminado el domicilio	Banqueta	12	70	14	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol de porte alto con copa desbalanceada, tiene algunas ramas proyectadas sobre el inmueble contiguo, chupones y muñones en el tronco.
33	FICUS/ Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta una inclinación de 7° hacia el paso vehicular, presenta algunas ramas largas y bajas.
34	FICUS/ Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta ramas largas con exceso de peso, tiene la mayor parte de su peso proyectada sobre el paso vehicular.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

35	FICUS/ Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	4	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, tiene algunas ramas largas y algunas ramas proyectadas sobre el inmueble contiguo, también presenta chupones muñones y brotes en su tronco.
36	FICUS/ Ficus benjamina		Banqueta	8	40	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Transformador eléctrico	Poda	Árbol con copa desbalanceada, tiene algunas ramas largas, bajas y algunas ramas proyectadas sobre el inmueble contiguo, también presenta chupones muñones y brotes en su tronco.
37	CAPULIN/ Prunus serotina		Banqueta	6	20	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Transformador eléctrico	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta muchas ramas largas, una rama codominante con exceso de peso, chupones muñones y brotes en el tronco.
38	EUCALIPTO/ Eucalyptus camaldulensis		Banqueta	8	30	S/C	Irrecuperable	Muerto	-	20 a 30	Ninguno	Cableado	Derribo	Árbol muerto en pie, se observan ramas largas, muertas y en riesgo de colapso, descortezamiento del tronco y corteza acorchada.
39	FICUS/ Ficus benjamina		Banqueta	8	38	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas, bajas y ramas desgajadas; también se observan chupones muñones y brotes en su tronco



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO,
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

40	FICUS/ Ficus benjamina	Banqueta	9	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, tiene muchas ramas con exceso de peso proyectadas hacia el paso vehicular, presenta chupones y muñones en el tronco, sus raíces están hundidas en cemento
41	FICUS/ Ficus benjamina	Banqueta	7	23	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Luminaria	Poda	Árbol con tallo codominante, copa desbalanceada, tiene muchas ramas largas y muertas.
42	FICUS/ Ficus benjamina	Banqueta	11	41	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, tiene algunas ramas largas, secas algunas ramas proyectadas sobre el inmueble contiguo, sus raíces fracturaron y levantaron la banqueta por lo que se solicita su reparación.
43	FICUS/ Ficus benjamina	Banqueta	9	45	11	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con tallo codominante, copa desbalanceada, presenta una inclinación de 13° hacia el paso peatonal, tiene algunos brotes, y ramas largas con exceso de peso.
44	FRESNO/ Fraxinus uhdei	Banqueta	9	48	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta algunas ramas largas, secas, ramas proyectadas sobre el inmueble contiguo y heridas en el tronco.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

45	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Asfalto	9	38	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada con algunas ramas largas y secas, también presenta algunas ramas proyectadas sobre el inmueble contiguo.
46	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	Banqueta	9	41	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada con algunas ramas largas y secas, también presenta algunas ramas proyectadas sobre el inmueble contiguo, se observan heridas en su tronco.
47	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	Banqueta	8	42	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta ramas largas, muertas desmoches, brotes, chuponas heridas, se encuentra hundido en cemento, sus raíces fracturaron la banqueta por lo que se sugiere la reparación de esta.
48	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	Banqueta	8	60	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta, rama codominante, desmoches, heridas, ramas largas proyectadas sobre el inmueble contiguo, se observan objetos extraños en tronco. Se encuentra hundido en cemento.
49	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	Banqueta	8	27	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, presenta una inclinación de 7° hacia el inmueble contiguo, se observan desmoches, chupones, brotes y ramas largas. Se encuentra hundido en cemento.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

50	FICUS/ Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	25	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, se encuentra inclinado 5° hacia el inmueble contiguo, se observan heridas, chupones, desmoches y brotes en su tronco. Se encuentra hundido en cemento.
51	FICUS/ Ficus benjamina		Banqueta	9	20	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, se encuentra inclinado 5° hacia el inmueble contiguo, se observan heridas, chupones, desmoches y brotes en su tronco. Se encuentra hundido en cemento.
52	FICUS/ Ficus benjamina		Banqueta	8	65	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, tallo codominante, presenta desmoches, ramas entrelazadas y con cableado
53	EUCALIPTO/ Eucalyptus camaldulensis		Banqueta	10	42	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con algunas ramas largas proyectadas sobre el inmueble contiguo, sus raíces fracturaron la banqueta por lo que se sugiere la reparación de esta.
54	EUCALIPTO/ Eucalyptus camaldulensis		Banqueta	9	27	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con algunas ramas largas, ramas sobre los cables de energía eléctrica, ramas bajas; en el tronco presenta chupones, heridas y brotes.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

55	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	8	27	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, se observan ramas con exceso de peso sobre el paso peatonal y vehicular; en el tronco presenta chupones, muñones y heridas.
56	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>		Banqueta	7	20	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Cableado, inmueble	Poda	Árbol con copa desbalanceada, tallo codominante, presenta ramas proyectadas sobre el inmueble contiguo, paso vehicular y peatonal; uno de sus troncos está recargado sobre la lámina del inmueble contiguo
57	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>		Banqueta	9	30	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Ninguna	Poda	Árbol con copa desbalanceada, tallo codominante, presenta algunas ramas largas y bajas, también ramas con exceso de peso con alto riesgo de desgaje

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118. NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015, numerales 6., 6.3.1.1., 6.3.1.2., 6.3.1.7., 6.3.3., 6.3.3.2., 6.3.4., 6.3.5., 6.3.5.1, 7., 7.4., 7.4.1., 7.4.1.1 y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado.

Nota. - Todos los árboles fueron marcados para su mejor ubicación.

El presente dictamen se emite de acuerdo con mi leal saber y entender

Dictamino

Liliana Gutiérrez Franco

(DICTAMINADOR TÉCNICO DE ARBOLADO URBANO DE ACUERDO CON LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015 No. 376)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO,
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica	
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 1 Poda



Árbol 2 poda





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 3 poda



Árbol 4 poda



[Handwritten signature]





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 5 poda



Árbol 6 poda






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024 .

Archivo fotográfico

Árbol 7 poda



Árbol 8 poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 9 poda



Árbol 10 poda






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 11 poda



Árbol 12 poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 13



Árbol 14 poda






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 15 poda



Árbol 16





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024

Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 17



Árbol 18 Poda






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 19 Poda



Árbol 20 poda



[Handwritten signature]





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024

Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 21 poda



Árbol 22 poda





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 23 poda



Árbol 24 poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 25 poda



Árbol 26 poda



[Firma manuscrita]



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 27 poda



Árbol 28 poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



2024
**Felipe Carrillo
PUERTO**
MAYORÍA ABSOLUTA EN LAS ELECCIONES
DE ALCALDÍA PARA EL PERÍODO
2024-2027

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 29 poda



Árbol 30 poda






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 31 Poda



Árbol 32 Poda



Handwritten signature in blue ink





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO,
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada




ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 33 poda



Árbol 34 poda






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 35 Poda



Árbol 36 poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO,
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 37 Poda



Árbol 38 Derribo






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 39 poda



Árbol 40 poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO



SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 41 Poda



Árbol 42 poda






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 43 Poda



Árbol 44 Poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



2024

Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 45 poda



Árbol 46 poda






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 47 poda



Árbol 48 poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO,
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO.


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica	
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 49 poda



Árbol 50 poda






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 51 poda



Árbol 52 poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 53 poda



Árbol 54 poda






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 55 Poda



Árbol 56 poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024

Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Nancy Ovando	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	9 de mayo del 2024	HORA:	13:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1080 /2024

Archivo fotográfico

Árbol 57 poda





I. Se dictaminó procedente el derribo de 1 (uno) árbol de la especie: EUCALIPTO/ *Eucalyptus camaldulensis*; y la poda de 56 (cincuenta y seis) árboles de las especies: (1) CAPULÍN/ *Prunus serotina*, (1) FICUS VARIEGADO/*Ficus benjamina variegata*, (10) FRESNO/ *Fraxinus uhdei*, (2) JACARANDA/ *Jacaranda mimosaeifolia*, (2) OLMO DE SIBERIA/ *Ulmus pumila*, (35) FICUS/ *Ficus benjamina* y (5) EUCALIPTO/ *Eucalyptus camaldulensis*; que se yerquen en las

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Alvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

II. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Servicios Urbanos y la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 21 de octubre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente autoriza lo siguiente:

PRIMERO. - Se le AUTORIZA a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación procedente el derribo de 1 (uno) árbol de la especie: EUCALIPTO/ *Eucalyptus camaldulensis*; y la poda de 56 (cincuenta y seis) árboles de las especies: (1) CAPULÍN/ *Prunus serotina*, (1) FICUS VARIEGADO/*Ficus benjamina variegata*, (10) FRESNO/ *Fraxinus uhdei*, (2) JACARANDA/ *Jacaranda mimosaeifolia*, (2) OLMO DE SIBERIA/ *Ulmus pumila*, (35) FICUS/ *Ficus benjamina* y (5) EUCALIPTO/ *Eucalyptus camaldulensis*; que se yerquen en las

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Alcaldía Alvaro Obregón.

SEGUNDO. - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO. - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto del derribo y poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, así lo autoriza y firma.

ATENTAMENTE

MTRA. ILEANA G. REYES RONQUILLO
Directora de Preservación y Conservación del Medio Ambiente

IGRR/SVL/stg



ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Anexo 1. Dirección y tratamiento de árboles

No.	Ubicación	Especie	Tratamiento	Cantidad
1		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
2		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
3		FRESNO/ Fraxinus uhdei	PODA	1
4		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
5		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
6		FRESNO/ Fraxinus uhdei	PODA	1
7		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
8		FRESNO/ Fraxinus uhdei	PODA	1
9		OLMO DE SIBERIA/ Ulmus pumila	PODA	1
10		FICUS VARIEGADO/ Ficus benjamina "variegata"	PODA	1
11		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
12		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
13		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
14		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
15		FRESNO/ Fraxinus uhdei	PODA	1
16		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
17		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
18		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
19		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
20		FRESNO/ Fraxinus uhdei	PODA	1
21		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
22		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
23		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
24		FICUS/ Ficus benjamina	PODA	1
25		FRESNO/ Fraxinus uhdei	PODA	1
26		FRESNO/ Fraxinus uhdei	PODA	1
27		OLMO DE SIBERIA/ Ulmus pumila	PODA	1
28		FRESNO/ Fraxinus uhdei	PODA	1
29		EUCALIPTO/ Eucalyptus camaldulensis	PODA	1
30		JACARANDA/ Jacaranda mimosaeifolia	PODA	1
31		FRESNO/ Fraxinus uhdei	PODA	1

Eliminado el domicilio



Anexo 1. Dirección y tratamiento de árboles

No.	Ubicación	Especie	Tratamiento	Cantidad	
32	Eliminado el domicilio	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	PODA	1	
33		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
34		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
35		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
36		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
37		CAPULÍN/ <i>Prunus serotina</i>	PODA	1	
38		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
39		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
40		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
41		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
42		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
43		FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1	
44		EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	PODA	1	
45		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
46		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
47		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
48		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
49		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
50		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
51		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
52		EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	PODA	1	
53		EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	PODA	1	
54		EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	PODA	1	
55		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
56		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1	
		Son 56 árboles para PODA en la	Eliminado el domicilio		56
1		Eliminado el domicilio	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	DERRIBO	1
		Son 1 árboles para DERRIBO en la	Eliminado el domicilio		1