



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

ACUSE

RECIBIDO
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
PARQUES Y JARDINES
Recepción: [Signature]
Día: 31-05-24
Hora: 10:00

Ciudad de México a 29 de mayo de 2024
AAO/DGSU/DPCMA/ARB/VP/0795/2024

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DEL DERRIBO DE 4
(CUATRO) ÁRBOLES Y PODA DE 47 (CUARENTA Y SIETE) ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA

SERGIO IVAN VALDEZ YAÑEZ
COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
P R E S E N T E

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 01 de octubre de 2022, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número AL-AO-23/011022, y publicado en la gaceta oficial el 25 de octubre de 2022, en que la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, y en atención a la solicitud de **C. Liliana Aide Hernández Figueroa** ingresada ante este Órgano Político Administrativo con fecha **14 de marzo de 2024**, a la que se le asignó el número de **Dictamen 1196/2024**, donde solicita la valoración de 79 árboles, que se localizan en la Eliminado el domicilio de esta Alcaldía Álvaro Obregón,

hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha **14 de marzo de 2024**, personal adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **14 de marzo de 2024**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción: **(se adjunta copia del dictamen 1196)**

Eliminado el domicilio de conformidad con las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 que establece que el domicilio, al ser el lugar donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personal y, por ende confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024

*-9/No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	ARCE/Arce negundo	Eliminado el domicilio	Banqueta	8	27	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y luminaria	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas, con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia paso peatonal, interfiere con luminaria y cableado, presencia de heridas, cancro longitudinal.
2	CEDRO BLANCO / Cupressus lusitanica	Eliminado el domicilio	Banqueta	14	38	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con ramas bajas algunas secas, que se proyectan hacia predio, presencia de heridas, muñones, sistema radicular reprimido en cemento.
3	---	Eliminado el domicilio	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	No hay Árbol



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

4	FRESNO/Faxinus uhdei	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	26	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado, luminaria	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia paso vehicular, interfiere con luminaria y cableado, presencia de heridas, tumores, sistema radicular expuesto.	
				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	No hay Árbol
			Banqueta	14	32	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado el cual no amerita tratamiento.	
			Banqueta	13	18	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado el cual n amerita tratamiento.	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024

8	CIPRÉS ITALIANO/Cupressus sempervirens	Eliminado el domicilio	Banqueta	13	18	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado el cual n amerita tratamiento
			Banqueta	13	18	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado el cual n amerita tratamiento
			Banqueta	11	35	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Paso vehicular	Poda	Árbol sin ápice que presenta ramas largas y algunas seças que se proyectan hacia paso vehicular.
			Banqueta	10	38	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y algunas secas, que se proyectan hacia paso vehicular y peatonal, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido en cemento.
9	CIPRÉS ITALIANO/Cupressus sempervirens	Eliminado el domicilio	Banqueta	13	18	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado el cual n amerita tratamiento
			Banqueta	13	18	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado el cual n amerita tratamiento
			Banqueta	11	35	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Paso vehicular	Poda	Árbol sin ápice que presenta ramas largas y algunas seças que se proyectan hacia paso vehicular.
			Banqueta	10	38	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y algunas secas, que se proyectan hacia paso vehicular y peatonal, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido en cemento.
10	CEDRO BLANCO / Cupressus lusitanica	Eliminado el domicilio	Banqueta	11	35	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Paso vehicular	Poda	Árbol sin ápice que presenta ramas largas y algunas seças que se proyectan hacia paso vehicular.
			Banqueta	11	35	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Paso vehicular	Poda	Árbol sin ápice que presenta ramas largas y algunas seças que se proyectan hacia paso vehicular.
			Banqueta	10	38	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y algunas secas, que se proyectan hacia paso vehicular y peatonal, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido en cemento.
			Banqueta	10	38	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y algunas secas, que se proyectan hacia paso vehicular y peatonal, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido en cemento.
11	CASUARINA/Casuarina equisetifolia	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	38	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y algunas secas, que se proyectan hacia paso vehicular y peatonal, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido en cemento.
			Banqueta	10	38	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y algunas secas, que se proyectan hacia paso vehicular y peatonal, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido en cemento.
			Banqueta	10	38	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y algunas secas, que se proyectan hacia paso vehicular y peatonal, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido en cemento.
			Banqueta	10	38	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y algunas secas, que se proyectan hacia paso vehicular y peatonal, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido en cemento.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

12	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lusitanica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	6	7	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y predio	Poda	Árbol con ramas largas que se proyectan hacia el predio, interfiere con cableado, se recomienda la poda < de 25% solo retirando las ramas con riesgo de colapso.
			Banqueta	6	16	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y bajas que interfieren con paso peatonal y se proyectan hacia paso vehicular, así como el cableado, sistema radicular reprimido.
			Banqueta	7	16	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol en buen estado que no amerita tratamiento.
			Banqueta	9	16	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado e inmueble	Poda	Árbol con ramas largas que se proyectan hacia predio y paso vehicular, interfiere con lona del local, así como con cable de luz, presencia de heridas cancro longitudinal, sistema radicular reprimido, que está fracturando y levantando la banqueta. NOTA: SE SUGIERE LA REPARACIÓN DE LA BANQUETA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

16	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	36	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y predio	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio, e interfiere con cableado, sistema radicular reprimido, que está fracturando la banqueta.
			Banqueta	10	30	8	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas con exceso de peso que se proyecta hacia paso vehicular interfiere con el predio, cableado sistema radicular reprimido que está fracturando la banqueta. NOTA: SE SUGIERE LA REPARACION DE LA BANQUETA.
			Banqueta	11	42	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado, por lo que no amerita tratamiento.
			Banqueta	4	12	3	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado, por lo que no amerita tratamiento.
17	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>													
18	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lusitanica</i>													
19	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>													



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

20	FICUS/Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	4	13	3	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado, por lo que no amerita tratamiento.
			Banqueta	10	39	9	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado e inmueble	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas que interfieren con cableado y se proyectan hacia predio, tallo codominante, presencia de cancro longitudinal, muñones, sistema radicular reprimido.
			Banqueta	10	25	10	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas con exceso de peso que se proyectan hacia paso vehicular, interfiere con cableado, múltiples ramas codominantes, sistema radicular reprimido, tallo codominante, presencia de objetos extraños en su base.
			Banqueta	9	35	9	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio, múltiples ramas codominantes, presencia de heridas, cancro longitudinal, muñones, sistema radicular reprimido, que esta fracturando la banqueta.
21	FRESNO/Fraxinus uhdei													
22	FICUS/Ficus benjamina													
23	LAUREL DE LA INDIA/Ficus retusa													



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.
				1196/2024

ID	Especie	Eliminado el domicilio				Estado	Corte	Alto	Ancho	Observaciones			
		Banqueta											
24	LAUREL DE LA INDIA / <i>Ficus retusa</i>	Banqueta	9	34	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado, luminaria y predio	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que interfieren con predio, cableado y luminaria, múltiples tallos codominantes, presencia de muñones, cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.
25	COLORIN / <i>Erythrina americana</i>	Banqueta	9	30	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio	Poda < a 25%	Árbol con algunas ramas que se proyectan hacia predio y cableado, sistema radicular reprimido.
26	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lusitanica</i>	Banqueta	11	28	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio	Poda	Árbol sin ápice, ramas bajas y largas que se proyectan hacia predio, presencia de heridas, muñones, sistema radicular reprimido que está fracturando y rompiendo la banqueta. NOTA: SE SUGIERE LA REPARACIÓN DE LA BANQUETA.
27	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lusitanica</i>	Banqueta	9	25	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio	Poda	Árbol con ramas bajas y algunas secas que interfieren con el predio, sistema radicular reprimido.



ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

28	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lusitanica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	25	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol en buen estado que no amerita tratamiento.
			Banqueta	7	26	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio y cableado	Poda	Árbol con ramas que se proyectan hacia predio, e interfiere con cableado, tallo codominante, presencia de tumores, heridas, sistema radicular reprimida que esta fracturando la banqueta. NOTA: SE SUGIERE LA REPARACIÓN D LA BANQUETA.
			Banqueta	9	35	12	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Paso vehicular y predio	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas con exceso de peso, se proyectan hacia paso vehicular y peatonal, tallo codominante, sistema radicular expuesto.
			Jardinera	11	32	8	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Paso peatonal e inmueble	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia paso peatonal e inmueble, tallo codominante, presencia de heridas cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024

Eliminado el domicilio	32	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lusitanica</i>	Banqueta	5	7	s/c	Irrecuperable	Muerto	----	6-30	Ninguno	Ninguno	Derribo	Árbol muerto en pie, ramas secas, presencia de gusano barrenador.
	33	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lusitanica</i>	Banqueta	5	7	s/c	Irrecuperable	Muerto	----	6-30	Ninguno	Ninguno	Derribo	Árbol muerto en pie, ramas secas, presencia de gusano barrenador
	34	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lusitanica</i>	Banqueta	5	7	2	Irrecuperable	Muerto	----	6-30	Ninguno	Ninguno	Derribo	Árbol muerto en pie, ramas secas, presencia de gusano barrenador
	35	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lusitanica</i>	Banqueta	7	19	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y predio	Poda	Árbol con ramas largas que se proyectan hacia predio, rama codominante, interfiere con cableado, rama codominante, sistema radicular reprimido.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

ID	Especie	Eliminado el domicilio				Estado	Categoría	Medida	Observaciones				
		Banqueta											
36	CIPRÉS ITALIANO/Cupressus sempervirens	Banqueta	9	32	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado por lo que no amerita tratamiento.
37	CIPRÉS ITALIANO/Cupressus sempervirens	Banqueta	6	16	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado por lo que no amerita tratamiento.
38	TROENO/Ligustrum lucidum	Banqueta	7	29	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con copa desbalanceada, múltiples tallos codominantes, interfiere con cableado, presencia de heridas, cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.
39	CEDRO BLANCO / Cupressus lusitanic	Banqueta	10	38	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio	Poda	Árbol con ramas largas que se proyectan hacia predio, tallo codominante, presencia de heridas, cancro longitudinal, muñones, sistema radicular reprimido.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024

40	No hay árbol
41	TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>	Banqueta	8	32	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Paso peatonal	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y bajas que interfieren paso peatonal, tallo codominante, sistema radicular expuesto que está rompiendo la banqueta. NOTA: SE SUGIERE REPARACION DE BANQUETA.		
42	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Banqueta	6	36	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol sin ápice, que no amerita tratamiento.		
43	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Banqueta	12	38	8	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas con exceso de peso que se proyectan hacia paso vehicular, interfiere con cableado, inclinación de 15° hacia paso vehicular, sistema radicular reprimido en cemento.		




ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

44	TROENO/ <i>Ligustrum japonicum</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	22	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado e inmueble	Poda	Árbol con ramas largas que se proyectan hacia predio e interfieren con cableado, tallo codominante, presencia de heridas, cancro longitudinal, muñones, sistema radicular reprimido.
			Banqueta	2	3	1	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol joven que no amerita tratamiento.
			Banqueta	9	32	6	Irrecuperable	Declinante Severo	Menos de 5	6-20	Ninguno	Ninguno	Derribo	Árbol muerto en pie, ramas secas, inclinación de 15° hacia predio, se observa fractura en base por lo que tiene débil anclaje presenta riesgo de colapso.
			Banqueta	10	32	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol sin ápice que no amerita tratamiento.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024

48	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lusitanica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	32	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol sin ápice que no amerita tratamiento.
			Banqueta	14	45	10	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio y cableado	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio, interfiere con cableado, presencia de heridas, y cancro longitudinal.
			Banqueta	11	36	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Paso vehicular	Poda < a 25%	Árbol con algunas ramas largas que se proyectan hacia paso peatonal y vehicular, sin ápice, sistema radicular reprimido que esta fracturando y rompiendo la banqueta. NOTA: SE SUGIERE REPARACIÓN DE BANQUETA.
			Banqueta	10	39	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que interfieren con cableado, sistema radicular reprimido.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

52	FICUS/Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	28	8	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Caleado y predio	Poda	Árbol con algunas ramas que se proyectan hacia predio, e interfiere con cableado, múltiples tallos codominantes, presencia de cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.
			Banqueta	7	32	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol sin ápice, que no amerita tratamiento.
			Banqueta	11	32	10	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Inmueble y paso peatonal	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio y paso peatonal, interfiere con cableado, tallo codominante, presencia de heridas, cancro longitudinal, raíces reprimidas en cemento.
			Banqueta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	CIPRÉS ITALIANO/Cupressus sempervirens	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	28	8	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Caleado y predio	Poda	Árbol con algunas ramas que se proyectan hacia predio, e interfiere con cableado, múltiples tallos codominantes, presencia de cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.
			Banqueta	7	32	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol sin ápice, que no amerita tratamiento.
			Banqueta	11	32	10	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Inmueble y paso peatonal	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio y paso peatonal, interfiere con cableado, tallo codominante, presencia de heridas, cancro longitudinal, raíces reprimidas en cemento.
			Banqueta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	FICUS/Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	28	8	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Caleado y predio	Poda	Árbol con algunas ramas que se proyectan hacia predio, e interfiere con cableado, múltiples tallos codominantes, presencia de cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.
			Banqueta	7	32	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol sin ápice, que no amerita tratamiento.
			Banqueta	11	32	10	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Inmueble y paso peatonal	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio y paso peatonal, interfiere con cableado, tallo codominante, presencia de heridas, cancro longitudinal, raíces reprimidas en cemento.
			Banqueta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	CEDRO BLANCO / Cupressus lusitanica	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	28	8	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Caleado y predio	Poda	Árbol con algunas ramas que se proyectan hacia predio, e interfiere con cableado, múltiples tallos codominantes, presencia de cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.
			Banqueta	7	32	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol sin ápice, que no amerita tratamiento.
			Banqueta	11	32	10	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Inmueble y paso peatonal	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio y paso peatonal, interfiere con cableado, tallo codominante, presencia de heridas, cancro longitudinal, raíces reprimidas en cemento.
			Banqueta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

56	FICUS/Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	26	9	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio, y paso vehicular, presencia de heridas, cancro longitudinal, múltiples ramas codominantes, sistema radicular reprimido, presencia de objetos extraños en tronco.
			Banqueta	10	32	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol en buen estado que no amerita tratamiento
			Banqueta	8	15	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol en buen estado que no amerita tratamiento
			Banqueta				Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol en buen estado que no amerita tratamiento



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

ID	Especie	Eliminado el domicilio			Estado	Crecimiento	Alto	Ancho	Cableado	Paso	Tratamiento	Observaciones	
		Banqueta											
60	FICUS/Ficus benjamina	Banqueta	6	12	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol en buen estado que no amerita tratamiento
61	CEDRO BLANCO / Cupressus lusitanica	Banqueta	12	55	8	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado	Poda < a 25 %	Árbol con algunas ramas largas que se proyectan hacia predio, y cableado, (se recomienda solo quitar las ramas que se proyectan hacia predio)
62	FRESNO/Fraxinus uhdei	Banqueta	8	32	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Paso peatonal	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas y algunas bajas, presencia de heridas, brotes, muñones. Se recomienda poda < menos a 25°, sistema radicular reprimido.
63	MORERA/Morus alba	Banqueta	7	20	5	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia paso vehicular, y predio, interfiere con cableado, múltiples tallos codominantes, sistema radicular reprimido.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024

Eliminado el domicilio	64	FICUS/Ficus benjamina	Banqueta	7	25	9	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Inmueble y paso peatonal	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio, e interfieren con paso peatonal, presencia de heridas, cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.
	65	FICUS/Ficus benjamina	Banqueta	6	18	3	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y predio	Poda < a 25%	Árbol con copa desbalanceada, ramas bajas y algunas largas que interfieren con cableado, y predio, presencia de heridas y cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.
	66	EUCALIPTO/Eucalyptus Camaldulensis	Banqueta	13	35	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Arbol con buena estructura que no amerita tratamiento
	67	FRESNO/Fraxinus uhdei	Banqueta	10	35	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio, y algunas bajas, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido que esta fracturando y rompiendo la banqueta. NOTA: SE SUGIERE REPARACIÓN DE LA BANQUETA.



ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024

68	FRESNO/Fraxinus uhdei	Eliminado el domicilio	Banqueta	8	28	3	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y predio	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido que está fracturando y levantando y rompiendo la banqueta. NOTA: SE SUGIERE LA REPARACIÓN DE LA BANQUETA
			Banqueta	9	32	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y predio	Poda < a 25%	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido que está fracturando y levantando y rompiendo la banqueta. NOTA: SE SUGIERE LA REPARACIÓN DE LA BANQUETA
			Banqueta	9	42	7	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y predio	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia predio, paso vehicular, múltiples tallos codominantes, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido.
			Banqueta	6	8	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso peatonal	Poda	Árbol con ramas bajas que obstruyen el paso peatonal, interfiere con cableado, sistema radicular reprimido.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024

72	FICUS/Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	5	15	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol joven que no amerita tratamiento
73	TROENO/Ligustrum lucidum		Banqueta	7	26	8	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Paso vehicular y peatonal	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia paso vehicular, presenta inclinación de 15° hacia paso peatonal y vehicular, cancro longitudinal, rama codominante, heridas, sistema radicular reprimido.
74	FRESNO/Fraxinus uhdei		Banqueta	14	60	10	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio	Poda	Árbol con ramas largas que se proyectan hacia predio, tallo codominante, inclinación de 10° presencia de cancro longitudinal, muñones, heridas, sistema radicular reprimido.
75	FICUS/Ficus benjamina		Banqueta	5	7	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin Tratamiento	Árbol joven que no amerita tratamiento



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

76	ZAPOTE/Casimiroa edulis	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	29	8	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y paso vehicular	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas con exceso de peso que se proyectan hacia paso vehicular, y predio, interfiere con cableado, presencia de heridas y cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.
			Banqueta	10	15	4	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Ninguno	Sin tratamiento	Árbol que se encuentra en buen estado, por lo que no amerita tratamiento
			Banqueta	6	15	6	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Predio	Poda	Árbol con ramas bajas que obstruye el paso peatonal, ramas que se proyectan hacia predio, presenta heridas, cancro longitudinal, sistema radicular reprimido.
			Banqueta	12	55	12	Buena	Bueno	6-20	20-30	Ninguno	Cableado y luminaria	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que se proyectan hacia paso vehicular y predio, rama codominante, interfiere con cableado y luminaria, sistema radicular reprimido.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figuroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118 NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015, numerales, 6., 6.3.1.1., 6.3.1.2., 6.3.1.7., 6.3.3., 6.3.3.2., 6.3.4., 6.3.5., 6.3.5.1. 7.4., 7.4.11., 7.4.1.1. y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado. El presente dictamen se emite de acuerdo con mi leal saber y entender.

ELABORÓ


 María Fernanda Vega Morquecho
 Poda y Derribo de Árboles de Acuerdo
 a la Norma Ambiental para el Distrito
 Federal NADF-001-RNAT-2015
 No. De Acreditación 5666

REVISÓ


 Biol. Liliana Gutiérrez Franco.
 Dictaminador de Arbolado Urbano de Acuerdo
 a la Norma Ambiental para la Ciudad de México
 Federal NADF-001-RNAT-2015
 No. De Acreditación 376





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 1 para poda



Árbol 2 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO



SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figuroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024



2



Árbol 3 no existe árbol




Árbol 4 para poda

Calle Ornelas S/N, bog. Calle 10, Col. Tlalcoac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 56 5278 3700 oficina.alcaldia@saao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 5 no hay Árbol



Árbol 6 sin tratamiento



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS- DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figuroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024



Árbol 7 sin tratamiento



Árbol 8 Sin tratamiento



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO,
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 9 sin tratamiento



Árbol 10 para poda

Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Tofteca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 06100, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 | oficio@alcaldiaobregon.cdmx.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada





2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figuera	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Arbol 11 para poda




Arbol 12 para poda




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 13 para poda



Árbol 14 sin tratamiento



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada





2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, DIRECCIÓN DE
PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figuroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO 1196/2024



Árbol 15 para poda




Árbol 16 para poda

Calle Cancero S/N. Esq. Calle 10, Col. Tlalteca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 17 para poda



Árbol 18 sin tratamiento



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada




2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figuroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024



Árbol 19 sin tratamiento





Árbol 20 sin tratamiento




ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 21 para poda



Árbol 22 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada





2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 23 para poda



Árbol 24 para poda

Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Tolleca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 56 5278 6700 oficina.alcaldia@gaao.cdmx.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO,
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada





2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 25 para poda



Árbol 26 para poda

Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Tofeeca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01160, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 oficina.alcaldia@seo.edmx.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada





2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024



Árbol 27 par apoda




rbol 28 sin t1 | atamiento




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 29 para poda



Árbol 30 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada





2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figuroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024



Árbol 31 para poda



Árbol 32 para derribo

Calle Genaro S/N, Esq. Calle 10, Col. Tlalcoac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5273 0700 oficina.atencion@aaoo.cdmx.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 33 para derribo



Árbol 34 para derribo

Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Polanco, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 06100 Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 8700 oficio.diccionario@goa.cdmx.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada





2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024



Árbol 35 para poda



Arbol 36 sin tratamiento

Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Tloltuca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5278 6700 oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO,
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 37 sin tratamiento



Árbol 38 para poda

Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Tlalcoyotepec, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01160, Ciudad de México
Teléfono: 55 5973 6700 | Oficina: 55 5973 6700 | Email: alcaldia@co.cdmx.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figuroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 39 para poda



Numero 40 no hay árbol

Calle Canario S/N, Esg. Calle 10, Col. Tolleca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 oficina.alcaldia@cao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 41 para poda



Árbol 42 sin tratamiento



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024



Árbol 43 para poda





Árbol 44 para poda

Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Tlalocap, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5278 6700 oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 45 sin tratamiento



Árbol 46 para derribo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 47 sin tratamiento



Árbol 48 sin tratamiento


Calle Canario 871, Bsq. Calle 10, Col. Tlalocá, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 56 6276 6700 oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx





ALCALDIA ÁLVARO OBREGON DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024




Árbol 49 para poda



Árbol 50 para poda < del 25%

Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Toluca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01104 Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 0700 oficina alcaldía@cdmx.gob.mx

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figuroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024



Árbol 51 para poda




Árbol 52 para poda

Calle Canalero S/N, Esq. Calle 10, Col. Tlalcoyotl, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 0703 oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 53 sin tratamiento



Árbol 54 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada





2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024



Árbol 55 ya realizo





Árbol 56 para poda

Calle Canaleto S/N, Esq. Calle 10, Col. Tlaltecua, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5273 6700 oficina.alcaldia@aac.cdmx.gob.mx



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 57 sin tratamiento



Árbol 58 sin tratamiento



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024

Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figuroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1196/2024



Árbol 59 sin tratamiento



Árbol 60 sin tratamiento

Calle Casario S/N, Ecu, Calle 10, Col. Toluca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada





2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024




Árbol 61 para poda



Árbol 62 para poda

Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Tolleón Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150 Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 oficina.alcaldia@goe.cdmx.gob.mx





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS: DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 63 para poda




Árbol 64 para poda





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN-NO.	1196/2024



Árbol 65 para poda



Árbol 66 sin tratamiento



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2024

Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 67 para poda





Árbol 68 para poda

Calle Canario S/N, Esg. Calle 10, Col. Tlalcoac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 8700 oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 69 para poda < a 25%



Árbol 70 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Arbol 71 para poda



Arbol 72 sin tratamiento





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 73 para poda



Árbol 74 para poda

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada





2024
Felipe Carrillo
PUERTO


ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 75 sin tratamiento



Árbol 76 para poda


Calle Conarfo S/H, Esq. Calle 10, Col. Tlalcoac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5278 9700 oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx



ALCALDIA ÁLVARO OBREGON DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 77 sin tratamiento



Arbol 78 para poda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION DE
PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Liliana Aidé Hernández Figueroa	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	14 marzo 2024	HORA:	10:20	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1196/2024



Árbol 79 para poda



I. Se dictaminó procedente el derribo de 4 (cuatro) árboles de la especie: CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*; y la poda de 47 (cuarenta y siete) árboles de las especies: (1) ARCE/*Arce negundo*, (1) CAPULIN/*Prunus serotina*, (1) CASUARINA/*Casuarina equisetifolia*, (1) CEDRO LIMON/*Cupressus macrocarpa*, (1) COLORIN/*Erythrina americana*, (1) HULE/*Ficus elastica*, (1) LIQUIDAMBAR/*Liquidambar styraciflua*, (1) MORERA/*Morus alba*, (1) ZAPOTE/*Casimiroa edulis*, (12) CEDRO BLANCO/*Cupressus lusitanica*, (12) FRESNO/*Fraxinus uhdei*, (3) LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*, (4) TROENO/*Ligustrum lucidum* y (7) FICUS/*Ficus benjamina*; que se yerguen en la

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

II. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Servicios Urbanos y la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 21 de octubre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente autoriza lo siguiente:

PRIMERO. - Se le AUTORIZA a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación procedente el derribo de 4 (cuatro) árboles de la especie: CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*; y la poda de 47 (cuarenta y siete) árboles de las especies: (1) ARCE/*Arce negundo*, (1) CAPULIN/*Prunus serotina*, (1) CASUARINA/*Casuarina equisetifolia*, (1) CEDRO LIMON/*Cupressus macrocarpa*, (1) COLORIN/*Erythrina americana*, (1) HULE/*Ficus elastica*, (1) LIQUIDAMBAR/*Liquidambar styraciflua*, (1) MORERA/*Morus alba*, (1) ZAPOTE/*Casimiroa edulis*, (12) CEDRO BLANCO/*Cupressus lusitanica*, (12) FRESNO/*Fraxinus uhdei*, (3) LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*, (4) TROENO/*Ligustrum lucidum* y (7) FICUS/*Ficus benjamina*; que se yerguen en la

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Alcaldía Álvaro Obregón.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Garrillo
PUERTO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Anexo 1. Dirección y tratamiento de árboles

No.	Ubicación	Especie	Tratamiento	Cantidad
1	[Redacted]	ARCE/Arce negundo	PODA	1
2		CEDRO BLANCO/Cupressus lusitanica	PODA	1
3		FRESNO/Fraxinus uhdei	PODA	1
4		CEDRO BLANCO/Cupressus lusitanica	PODA	1
5		CASUARINA/Casuarina equisetifolia	PODA	1
6		CEDRO BLANCO/Cupressus lusitanica	PODA	1
7		CAPULIN/Prunus serotina	PODA	1
8		LIQUIDAMBAR/Liquidambar styraciflua	PODA	1
9		FRESNO/Fraxinus uhdei	PODA	2
10		FRESNO/Fraxinus uhdei	PODA	1
11		FICUS/Ficus benjamina	PODA	1
12		LAUREL DE LA INDIA/Ficus retusa	PODA	1
13		LAUREL DE LA INDIA/Ficus retusa	PODA	1
14		COLORIN/Erythrina americana	PODA	1
15		CEDRO BLANCO/Cupressus lusitanica	PODA	2
16		CEDRO BLANCO/Cupressus lusitanica	PODA	1
17		LAUREL DE LA INDIA/Ficus retusa	PODA	1
18		CEDRO BLANCO/Cupressus lusitanica	PODA	2
19		TROENO/Ligustrum lucidum	PODA	1
20		CEDRO BLANCO/Cupressus lusitanica	PODA	1
21		TROENO/Ligustrum lucidum	PODA	1
22		FRESNO/Fraxinus uhdei	PODA	1
23		TROENO/Ligustrum lucidum	PODA	1
24		FRESNO/Fraxinus uhdei	PODA	1
25		CEDRO BLANCO/Cupressus lusitanica	PODA	2
26		FICUS/Ficus benjamina	PODA	1
27		FICUS/Ficus benjamina	PODA	1
28		FICUS/Ficus benjamina	PODA	1

Eliminado el domicilio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ALVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2024
Felipe Garrillo
PODERO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Anexo 1. Dirección y tratamiento de árboles

No.	Ubicación	Especie	Tratamiento	Cantidad
29	Eliminado el domicilio	CEDRO BLANCO/Cupressus lusitanica	PODA	1
30		FRESNO/Fraxinus uhdei	PODA	1
31		MORERA/Morus alba	PODA	1
32		FICUS/Ficus benjamina	PODA	1
33		FICUS/Ficus benjamina	PODA	1
34		FRESNO/Fraxinus uhdei	PODA	4
35		CEDRO LIMON/Cupressus macrocarpa	PODA	1
36		TROENO/Ligustrum lucidum	PODA	1
37		FRESNO/Fraxinus uhdei	PODA	1
38		ZAPOTE/Casimiroa edulis	PODA	1
39	FICUS/Ficus benjamina	PODA	1	
40	HULE/Ficus elastica	PODA	1	
Son 47 árboles para PODA en la				
1	Eliminado el domicilio	Eliminado el domicilio		47
2		CEDRO BLANCO/Cupressus lusitanica	DERRIBO	3
Son 4 árboles para DERRIBO en la				
	Eliminado el domicilio		DERRIBO	1
Eliminado el domicilio				
Dictamen 1196/2024				

Calle Canario S/N, Esq. Calle 10, Col. Tofeica, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 04150, Ciudad de México.
Teléfono: 52 52 73 0700 Ext. 7491